


الغسالة/العصارة

Pocket Hardmount

التصميم 5

يُرجى الرجوع إلى الصفحة 9 للحصول على تعريف الموديل



PHM1430C_SVG

التعليمات الأصلية
احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
تنبيه: اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الماكينة.
(إذا تغير مالك هذه الآلة، يجب إرفاق هذا الدليل معها)

جدول المحتويات

5	تم تركيب الموديلات ذات اللوحات اللاسلكية
6	معلومات السلامة
6	شرح رسائل السلامة
6	تعليمات السلامة المهمة
7	ملصقات السلامة
8	سلامة مسؤول التشغيل
9	مقدمة
9	مواصفات الموديل
9	الفحص عند التسليم
10	مكان لوحة الرقم المسلسل
10	قطع الغيار
10	خدمة العملاء
10	تاريخ التصنيع
11	المواصفات والأبعاد
14	أبعاد الماكينة
20	مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - موديلات 45 و 65 رطل
22	مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - موديلات 85 و 105 رطل
24	مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - موديلات 130 و 160 رطل
26	التركيب
26	خيارات الأساس
26	تركيب الماكينة على الأرضية الحالية
26	تركيب اللوح المرتفع على الأرضية الحالية
26	الأساس الجديد
26	تركيب اللوح المعزول
27	تخطيط الأرضية وأبعاد اللوح
31	متطلبات الأساسات
36	تنشيت الماكينة ووضع الأسمنت
40	نمط مسامير التنشيت
41	بيانات تحميل الأرضية
42	متطلبات وصلة التصريف
44	متطلبات وصلة المياه
46	توصيل فتحات الخرطوم
46	قم بتوصيل خرطوم المداخل بالوصلات على شكل حرف Y
48	مخططات السباكة
51	متطلبات التركيب الكهربائي
52	تهيئة قدرة الدخل
52	متطلبات جهد الدخل
52	قواطع الدائرة الكهربائية وحالات الفصل السريعة

52	مواصفات التوصيل
53	توصيلات وحيدة الطور
54	توصيلات ثلاثية الطور
54	التأريض
55	مزود الطور
55	واقى الحمل المفرط الحراري
55	الاعتماد في أمريكا الشمالية
62	اعتماد CE
67	متطلبات البخار (خيار حرارة البخار فقط)
67	نظام الإمداد بالحقن الكيميائي
71	موزع الإمداد المكون من خمس مقصورات (اختياري)
72	الموردات الخارجية
73	الحقن الكيميائي باستخدام محول التحكم في الطاقة الداخلي 24 فولت تيار متردد
73	الحقن الكيميائي باستخدام مصدر خارجي لتيار طاقة مباشر
74	مزود إشارات خارجي

76	بدء التشغيل
76	دوران السلة
76	تشغيل مفتاح استقرار الأمان

77	التشغيل
77	تعليمات التشغيل
78	تعليمات التحكم
78	الموديلات مع وحدة التحكم N
78	الموديلات بنظام التحكم D
78	زر الإيقاف في حالة الطوارئ
79	برنامج الخض
79	خاصية اهتزاز الحلة (موديلات 160 و 200 رطل فقط)

80	الصيانة
80	يوميًا
80	بداية اليوم
80	نهاية اليوم
80	شهريًا
81	سنويًا
83	العناية بالمواد الفولاذية المقاومة للصدأ

85	التخلص من الوحدة
----	------------------

86	تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) في الصين
----	---

تم تركيب الموديلات ذات اللوحات اللاسلكية

نضمن استخدام هذا الجهاز مع تهيئة الجوال فقط في حالة استخدام الهوائيات المستخدمة لجهاز الإرسال بحيث توفر مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم من كافة الأشخاص، وبحيث لا يتم وضع أي أجهزة إرسال أخرى إلا بموجب إجراءات منتجات أجهزة الإرسال المتعددة الخاصة بـ FCC وبالصناعة في كندا.



معلومات السلامة

شرح رسائل السلامة

أو زيت الطبخ أو الزيوت النباتية أو زيوت التشحيم أو مزيبات التنظيف الجاف أو المواد الكيميائية القابلة للاشتعال، أو التتر، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار. حيث أن هذه المواد قد ينتج عنها أبخرة تساعد في الاشتعال أو الانفجار أو أن تشتعل النيران في الأقمشة من تلقاء نفسها.

تحت ظروف محددة، قد يتم استخدام غاز الهيدروجين في نظام المياه الساخنة إذا لم يتم استخدامها لأسبوعين أو أكثر. فغاز الهيدروجين قابل للانفجار. في حالة عدم استخدام نظام المياه الساخنة لمثل هذه المدة، فيتوجب قبل استخدام الغسالة أو المجفف الملحق بها، أن يتم تشغيل صنابير المياه الساخنة ودع المياه تنساب من كل واحد منها لبعض دقائق. هذا من شأنه إزالة أي آثار للهيدروجين المتركم. ممنوع التدخين أو استخدام لهب مكشوف في أثناء هذه العملية فالهيدروجين قابل للاشتعال.

للحد من خطورة حدوث صدمة كهربائية أو حريق، لا تستخدم سلك تمديد أو محول لتوصيل الغسالة بمصدر الكهرباء.

ممنوع السماح للأطفال باللعب على سطح أو داخل الغسالة. ويستلزم مراقبتهم عن كثب أثناء عمل الغسالة في حالة وجود الغسالة على مقربة منهم. فهذه الجهاز غير مصممة لاستخدام الاطفال أو غير البالغين دون رقابة، حيث يجب أن يظل الأطفال تحت المراقبة لضمان عدم لعبهم بهذه الأجهزة. هذا إجراء لضمان سلامة جميع الأجهزة.

ممنوع الوصول إلى و/أو تسلق الحوض أو الغسالة، خاصة في حال كانت الحلة تعمل. حيث سيؤدي هذا الوضع الخطر ما لم يتم تجنبه إلى التعرض للإصابة البالغة أو الوفاة.

لا تقم بتشغيل الغسالة في حالة وجود أبواب أو قطع أو أجزاء منزوعة أو مكسورة. لا تتجاهل أي إرشادات أمان أو تعبت بأدوات المراقبة.

استخدم الغسالة فقط من أجل الغرض المخصص له لغسل المنسوجات. وممنوع استخدامها لغسل قطع الآلات أو أجزاء السيارات. فقد يؤدي هذا الأضرار بالغة سواء للحوض أو المصفاة.

يسمح فقط باستخدام المنظفات التجارية قليلة الرغوة أو بدون رغوة. ينبغي توخي الحذر لاحتمالية وجود مواد كيميائية خطيرة ولذا ارتد واقي لليدين والعين عند إضافة المنظفات أو المواد الكيميائية. احرص على قراءة واتباع تعليمات المصنع الموجود على عبوة الغسالة أو التنظيف. راع كل التحذيرات والاحتياطات. وللحد من مخاطر التسمم أو الحروق الكيميائية احرص على إبقاها بعيداً عن متناول الأطفال دائماً (يفضل في مكان مغلق).

لا تستخدم منعمات للأقمشة أو منتجات لمنع اختلاطها ما لم توصي الشركة المصنعة باستخدام منعم أو منتج معين للأقمشة.

احرص دائماً على اتباع تعليمات المحافظة على الأنسجة من الجهة المصنعة لها. يجب إغلاق باب الغسالة دائماً في حالة التشغيل أو الدوران العسر. لا تتجاهل مفتاح باب الغسالة بمحاولة تشغيلها والباب مفتوح. لا تحاول فتح الغسالة حتى انتهاء العملية وتوقف جميع الأجزاء المتحركة.

لا تقم بإقحام أي شيء في فتحات خرطوم موزع الإمداد، إن وُجد. حيث يجب المحافظة على فجوة الهواء.

لا تقم بتشغيل الغسالة ما لم يكن توصيل إعادة استخدام الماء أو نظام إعادة استخدام الماء مفعّل قدر الإمكان.

تأكد من أن وصلات المياه مزودة بصمام للغلق، ومن تركيب وصلات خرطوم التغذية بأحكام. أغلق صمامات الغلق في نهاية يوم الغسيل.

حافظ على الغسالة في حالة جيدة. فقد ينتج عن اصطدامها أو سقوطها الأضرار بخصائص السلامة. إذا حدث ذلك، يجب أن يقوم بفحصها أحد الفنيين المتخصصين.

خطر: يجب إغلاق مصدر الطاقة قبل معاينة أو صيانة وإصلاح الغسالة. يحتاج فني الصيانة للانتظار لما لا يقل عن 5 دقائق بعد إغلاق مصدر الطاقة، ويحتاج لفحص عاكس التردد من خلال جهاز قياس الجهد (الفولتميتر). حيث يظل المكثف العاكس أو فلتر التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) مشحون بفولت عالي لبعض

البيانات التحذيرية ("خطر"، "تحذير"، "تنبيه")، يليها تعليمات محددة مذكورة في هذا الدليل وعلى الملصقات الموضوعة على الآلة. تهدف هذه الاحتياطات إلى الحفاظ على السلامة الشخصية لمشغل ومستخدم وفني الخدمة والصيانة لهذه الغسالة.

خطر	
الإشارة إلى موقف محفوف بالمخاطر، والذي إن لم يتم تجنبه، سوف يتسبب في حدوث إصابة شخصية بالغة أو وفاة.	

تحذير	
الإشارة إلى موقف محفوف بالمخاطر، والذي إن لم يتم تجنبه، سوف يتسبب في حدوث إصابة شخصية بالغة أو وفاة.	

تنبيه	
الإشارة إلى موقف محفوف بالمخاطر، والذي إن لم يتم تجنبه، سوف يتسبب في حدوث إصابة شخصية طفيفة أو متوسطة أو ضرر الممتلكات.	

يلي البيانات التحذيرية الإضافية ("مهم" و "ملحوظة") تعليمات محددة.

مهم: تُستخدم هذه الكلمة "مهم" لإطلاع القارئ على إجراءات محددة حيث قد تتلف الآلة بشكلٍ طفيف إذا لم يتم اتباع هذا الإجراء.

ملحوظة: تُستخدم هذه الكلمة "ملحوظة" لتوضيح أن معلومات التركيب أو التشغيل أو الصيانة أو الخدمة تُعد مهمة ولكنها ليست بخطرة.

تعليمات السلامة المهمة

تحذير	
للحد من خطورة وقوع حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة خطيرة أو وفاة للأشخاص عند استخدام غسالتك، اتبع هذه الاحتياطات الأساسية:	
W023	

- اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الغسالة.
- قم بتركيب الغسالة وفقاً لتعليمات التركيب (INSTALLATION). راجع تعليمات التأسيس/التوصيل بالأرض الموجودة في كتيب التركيب لمعرفة طريقة التأسيس/التوصيل بالأرض المناسبة للغسالة. ويجب أن تكون جميع توصيلات الطاقة الكهربائية، والتأسيس/التوصيل بالأرض، ووصلات الغاز؛ خاضعة للقوانين المحلية ويتم ترخيصها من قبل الهيئة المختصة عندما يتطلب الأمر ذلك، ويوصى بأن يتم تركيب الماكينة بواسطة فنيين مؤهلين.
- لا تقم بتركيب أو تخزين الغسالة في مكان يعرضها للمياه و/أو الظروف الجوية والأمطار.
- ولمنع الحرائق والانفجارات يجب الحفاظ على المنطقة المحيطة بالغسالة خالية من أي مواد قابلة للاشتعال والاحتراق. لا تضيف أي من المواد التالية أو الأقمشة المحتوية على آثار المواد التالية لمياه الغسيل: الجازولين أو الكيروسين أو الشمع

ملحوظة: يتم إنتاج جميع الأجهزة وفقاً لتوجيهات التوافق الكهرومغناطيسي. لا يمكن استخدام هذه الأجهزة إلا في المحيطات المحدودة فقط (الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات الفئة A). يجب الحفاظ على مسافات احترازية لازمة مع الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية الحساسة، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. هذه الماكينات ليست مخصصة للاستخدام المنزلي من قبل المستهلكين الأفراد في البيئة المنزلية.

- الوقت بعد فصل الطاقة. وهذا الأمر يشكل خطورة قد تؤدي إلى إصابات شخصية بالغة أو موت، إذا لم يتم تفاديه.
- لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء في الغسالة أو تقم بمحاولة إصلاحها بدون الاستعانة بالمختصين المدربين في تعليمات دليل الاستخدام أو تعليمات الإصلاح الخاصة بالمستخدم الموجودة والتي يفهمها المستخدم جيداً وهو قادر على تنفيذها. دائماً قم بفصل التيار الكهربائي والطاقة والمياه عن الغسالة قبل أي محاولة للصيانة.
- افصل الطاقة عن طريق فاصل الدائرة الكهربائية أو عن طريق نزع القابس عن الغسالة. استبدل أسلاك الكهرباء البالية.
- قبل الاستغناء عن الغسالة أو التخلص منها انزع باب حجرة الغسيل.
- قد يؤدي عدم تثبيت وتركيب و/أو صيانة و/أو تشغيل هذه الغسالة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة إلى خلق ظروف يمكن أن تتسبب في حدوث إصابة جسدية و/أو تلف للممتلكات.

ملحوظة: التحذيرات وتعليمات الأمان الهامة الموجودة في هذا الكتيب لا تشمل جميع الحالات والمواقف المحتمل حدوثها؛ لذا يجب استعمال الحس السليم والحذر والعناية أثناء تركيب أو صيانة أو تشغيل الغسالة.

أي مشاكل أو حالات تستعصي على الفهم، يجب أن يتم إبلاغها للوكيل أو الموزع أو مسؤول الخدمة أو المصنع.

تحذير	
<p>يجب أن يُطابق تركيب الآلة للحد الأدنى للمواصفات والشروط الواردة في دليل التركيب العملي، وأي مواصفات بناء محلية مُطبقة، وشروط توصيل المياه ولوائح تثبيت التمديدات الكهربائية "الأسلاك" وأي لوائح تنظيمية أخرى ذات صلة. ونظراً للشروط المختلفة والمواصفات القياسية المحلية المُطبقة، يجب تركيب وتعديل وصيانة هذه الآلة بمعرفة فنيي صيانة مؤهلين على دراية بالمواصفات القياسية المحلية وتركيب وتشغيل هذا النوع من الآلات، كما يجب أن يكونوا على علم بالمخاطر المحتملة أن يتعرضوا لها. قد يؤدي الفشل في الانتباه إلى هذا التحذير إلى حدوث إصابة شخصية و/أو تلف الجهاز وقد يُبطل الضمان.</p>	
W820	

مهم: تأكد من أن الماكينة قد تم تركيبها على أرضية مرتفعة وبقوة كافية. وتأكد من وجود التوضيحات الموصى بها للفحص والصيانة، ولا تسمح أبداً بسد المساحة المُخصص لعملية الفحص والصيانة.

تحذير	
<p>لا تلمس أبداً أنابيب البخار الداخلية أو الخارجية، أو الوصلات أو المكونات. يمكن أن تكون هذه الأسطح شديدة السخونة وسوف تتسبب في حدوث حروق بالغة. يجب إطفاء البخار وترك الأنابيب والوصلات والمكونات لتبرد قبل أن يمكن لمس الأنابيب.</p>	
SW014	

تحذير	
<p>يجب تثبيت الغسالة على أرضية مستوية ذات قوة كافية. قد يؤدي الفشل في القيام بهذا إلى خلق ظروف قد تتسبب في حدوث إصابة خطيرة و/أو وفاة و/أو ضرر في الممتلكات.</p>	
W703	

ملصقات السلامة

تتواجد ملصقات السلامة عند الأماكن الحساسة بالماكينة. وقد يتسبب الإهمال في المحافظة على ملصقات السلامة المقروءة في إصابة المُشغَّل أو فني الصيانة. استخدم قطع الغيار المُصرح بها من قبل المُصنِّع لتفادي المخاطر التي تهدد السلامة.

سلامة مسؤول التشغيل

تحذير	
لا تُدخِل يدك أو أشياء في السلة حتى تتوقف تمامًا. يمكن أن يتسبب القيام بهذا في حدوث إصابة خطيرة.	
SW012	

الغرض من الماكينات المشار إليها برقم الموديل في هذا الدليل أن يتم استخدامها من قبل الجمهور العام في تطبيقات مثل:

- أماكن العمل في المحلات التجارية والمكاتب والمطابخ وبيئات العمل الأخرى
- ومن قبل العملاء في الفنادق والموتيلات ومجالات أخرى أو في البيئات السكنية
- للاستخدام في مجمعات الشقق السكنية أو في المغاسل
- أو في أي تطبيقات أخرى مماثلة

يجب أن يتوافق تركيب هذه الماكينات تمامًا مع التعليمات الواردة في هذا الدليل.

يجب تنفيذ فحوصات الصيانة التالية يوميًا:

1. تأكد من أن جميع ملصقات التحذير موجودة وواضحة، واستبدلها عند الضرورة.
2. تحقق من مشبك قفل الباب قبل بدء تشغيل الماكينة:

- a. حاول أن تشغل الماكينة أثناء فتح الباب. ينبغي ألا تعمل الماكينة.
 - b. قم بغلق الباب بدون قفله ثم قم بتشغيل الماكينة. ينبغي ألا تعمل الماكينة.
 - c. حاول أن تفتح الباب أثناء سير دورة الغسيل. ينبغي ألا يفتح الباب.
- إذا لم يعمل قفل الباب والمشبك الداخلي بطريقة مناسبة، فقم بفصل الطاقة واتصل بفني الصيانة.

3. لا تحاول تشغيل الماكينة، في حالة حدوث أي من الأشياء التالية:

- a. عدم بقاء الباب مُقفلاً بشكل آمن أثناء سير دورة الغسيل بأكملها.
- b. ملاحظة ارتفاع كبير في منسوب المياه.
- c. عدم اتصال الماكينة بدائرة مؤرضة جيدًا.

لا تعبث بأي جهاز خاص بالسلامة بالماكينة.

تحذير	
قد يتسبب تشغيل الماكينة بمعدل أحمال متزايدة في حدوث إصابات شخصية وتلف خطير في المعدات.	
W728	

مقدمة

مواصفات الموديل

تنطبق المعلومات الواردة في هذا الدليل على الموديلات التالية:

20.4 كجم [45 رطلًا] الموديلات					
UWU045D3	UWT045D3	UWK045D3	UWJ045D3	UWH045D3	UWG045D3
UWU045D4	UWT045D4	UWK045D4	UWJ045D4	UWH045D4	UWG045D4
UWU045N1	UWT045N1	UWK045N1	UWJ045N1	UWH045N1	UWG045N1
UWU045N2	UWT045N2	UWK045N2	UWJ045N2	UWH045N2	UWG045N2
29.5 كجم [65 رطلًا] الموديلات					
UWU065D3	UWT065D3	UWK065D3	UWJ065D3	UWH065D3	UWG065D3
UWU065D4	UWT065D4	UWK065D4	UWJ065D4	UWH065D4	UWG065D4
UWU065N1	UWT065N1	UWK065N1	UWJ065N1	UWH065N1	UWG065N1
UWU065N2	UWT065N2	UWK065N2	UWJ065N2	UWH065N2	UWG065N2
38.6 كجم [85 رطلًا] الموديلات					
UWU085D3	UWT085D3	UWK085D3	UWJ085D3	UWH085D3	UWG085D3
UWU085D4	UWT085D4	UWK085D4	UWJ085D4	UWH085D4	UWG085D4
UWU085N1	UWT085N1	UWK085N1	UWJ085N1	UWH085N1	UWG085N1
UWU085N2	UWT085N2	UWK085N2	UWJ085N2	UWH085N2	UWG085N2
47.6 كجم [105 رطل] الموديلات					
UWU105D3	UWT105D3	UWK105D3	UWJ105D3	UWH105D3	UWG105D3
UWU105D4	UWT105D4	UWK105D4	UWJ105D4	UWH105D4	UWG105D4
UWU105N1	UWT105N1	UWK105N1	UWJ105N1	UWH105N1	UWG105N1
UWU105N2	UWT105N2	UWK105N2	UWJ105N2	UWH105N2	UWG105N2
59 كجم [130 رطل] الموديلات					
UWU130D3	UWT130D3	UWK130D3	UWJ130D3	UWH130D3	UWG130D3
UWU130D4	UWT130D4	UWK130D4	UWJ130D4	UWH130D4	UWG130D4
UWU130N1	UWT130N1	UWK130N1	UWJ130N1	UWH130N1	UWG130N1
UWU130N2	UWT130N2	UWK130N2	UWJ130N2	UWH130N2	UWG130N2
72.6 كجم [160 رطل] الموديلات					
UWU160D3	UWT160D3	UWK160D3	UWJ160D3	UWH160D3	UWG160D3
UWU160D4	UWT160D4	UWK160D4	UWJ160D4	UWH160D4	UWG160D4
90.7 كجم [200 رطل] الموديلات					
UWU200D3	UWT200D3	UWK200D3	UWJ200D3	UWH200D3	UWG200D3
UWU200D4	UWT200D4	UWK200D4	UWJ200D4	UWH200D4	UWG200D4

الفحص عند التسليم

عند التوصيل، قم بعمل فحص نظري لصندوق الشحن، والغطاء الواقي، والوحدة المنقولة بحثاً عن أي تلف مرئي بسبب الشحن. إذا كان هناك دلالة على احتمال حدوث تلف، فقم بكتابة ملاحظة بالحالة في أوراق مسؤول النقل قبل أن توقع أوراق استلام الشحنة؛ أو قم بإخطار مسؤول النقل بمجرد اكتشاف هذا التلف.

مكان لوحة الرقم المسلسل

توجد لوحة الرقم المسلسل على اللوحة الخلفية للماكينة وداخل باب الماكينة.

توجد لوحة الرقم المسلسل على اللوحة الخلفية للماكينة وداخل باب الماكينة ويتم برمجتها في وحدة التحكم. للوصول إلى قائمة معرف الماكينة من خلال وحدة التحكم اتبع ما يلي:

1. اضغط على المفتاح لإدخال قائمة النظام.
2. مرّر لتمييز التشخيصات واضغط على المفتاح للدخول إلى قائمة التشخيص.
3. مرّر لتمييز معرف الماكينة واضغط على المفتاح للدخول إلى قائمة معرف الماكينة.

قم دائماً بتقديم الرقم المسلسل للماكينة ورقم الموديل عند طلب قطع غيار أو طلب المساعدة الفنية. يرجى الرجوع إلى رقم 1.

قطع الغيار

إذا احتجت إلى طرد أو قطع غيار، فقم بالاتصال بالمصدر الذي اشتريته منه الماكينة أو اتصل بـ Alliance Laundry Systems على 748-3950 (920) +1، ولمعرفة اسم وعنوان أقرب موزع مُعتمد لقطع الغيار.

خدمة العملاء

للحصول على الدعم الفني، اتصل بالموزع الموجود بمنطقتك أو اتصل بـ:

Alliance Laundry Systems

Shepard Street

P.O. Box 990

Ripon, WI 54971-0990

.U.S.A


www.alliancelaundry.com

الهاتف: +1 (920) 748-3121 Ripon, Wisconsin

تاريخ التصنيع

يمكن معرفة تاريخ التصنيع للوحدة الخاصة بك من خلال الرقم التسلسلي. يبين الرقمان الأول والثاني العام. ويبين الرقمان الثالث والرابع الشهر. على سبيل المثال، فإن الوحدة ذات الرقم المسلسل 1505000001 تم تصنيعها في مايو 2015.

EAC



رقم 1

المواصفات والأبعاد

200	160	130	105	85	65	45	المواصفات
الأبعاد الإجمالية							
[46.1] 1171	[46.1] 1171	[46.1] 1171	[40.1] 1019	[40.1] 1019	[34.1] 867	[34.1] 867	العرض الإجمالي، ملم [بوصة]
[76.1] 1171	[76.1] 1932	[76.1] 1932	[69.1] 1755	[69.1] 1755	[64.4] 1637	[64.4] 1637	الارتفاع الإجمالي، ملم [بوصة]
[67.5] 1715	[60.0] 1524	[54.5] 1384	[56.2] 1427	[51.2] 1300	[51.1] 1298	[45.3] 1151	العمق الإجمالي، ملم [بوصة]
معلومات الوزن والشحن							
[2160] 980	[2070] 939	[2040] 925	[1700] 771	[1670] 757	[1110] 499	[1080] 490	الوزن الصافي، كجم [رطل]
[2220] 1007	[2130] 966	[2100] 953	[1750] 794	[1720] 780	[1150] 522	[1120] 508	الوزن القياسي للشحن، كجم [رطل]
[157] 4.4	[139] 4	[139] 4	[107] 3	[107] 3	[75] 2	[75] 2	الحجم القياسي للشحن، متر ³ [قدم ³]
1250 x 1836 x 1941 [49.2 x 72.3 x [76.4	1646 x 1250 49.2] 1941 x x 64.8 x [76.4	1646 x 1250 49.2] 1941 x x 64.8 x [76.4	1570 x 1097 43.2] 1763 x x 61.8 x [69.4	1570 x 1097 43.2] 1763 x x 61.8 x [69.4	x 1370 x 945 x 37.2] 1650 [65 x 53.8	x 1370 x 945 x 37.2] 1650 [65 x 53.8	الأبعاد القياسية للشحن (العرض x العمق x الارتفاع)، ملم [بوصة]
[2390] 1084	[2290] 1039	[2260] 1025	[1900] 862	[1870] 848	[1280] 581	[1250] 567	الوزن القياسي لصندوق الشحن، كجم [رطل]
[207] 5.9	[186] 5.3	[186] 5.3	[158] 4.5	[158] 4.5	[97] 3	[97] 3	الحجم القياسي لصندوق الشحن، متر ³ [قدم ³]
1364 x 1913 x 2243 [53.7 x 75.3 x [88.3	1722 x 1364 53.7] 1915 x x 67.8 x [88.3	1722 x 1364 53.7] 1915 x x 67.8 x [88.3	1646 x 1212 47.7] 2243 x x 64.8 x [88.3	1646 x 1212 47.7] 2243 x x 64.8 x [88.3	1440 x 1060 41.7] 1800 x x 56.8 x [70.8	1440 x 1060 41.7] 1800 x x 56.8 x [70.8	الأبعاد القياسية لصندوق الشحن (العرض x الارتفاع)، ملم [بوصة]
معلومات أسطوانة الغسيل							
[42.0] 1067	[42.0] 1067	[42.0] 1067	[36.0] 914	[36.0] 914	[31.0] 787	[31.0] 787	قطر الأسطوانة، ملم [بوصة]
[37.5] 953	[30.0] 762	[24.5] 622	[27.0] 686	[22.0] 559	[22.1] 561	[16.6] 4222	عمق الأسطوانة، ملم [بوصة]
[30.1] 852	[24.1] 682	[19.6] 555	[15.9] 450	[13.0] 368	[9.7] 246	[7.3] 185	حجم الاسطوانة، لتر [قدم ³]
[200] 90.7	[160] 72.6	[130] 59	[105] 47.6	[85] 38.6	[65] 29.5	[45] 20.4	سعة الاسطوانة، كجم [رطل]
[0.188] ٤.٨	[0.188] ٤.٨	[0.188] ٤.٨	[0.188] ٤.٨	[0.188] ٤.٨	[0.188] ٤.٨	[0.188] ٤.٨	حجم التفتيب، ملم [بوصة]
27.3	27.9	27.4	23.4	23.0	21.3	21.3	النسبة المئوية لمنطقة التفتيب المفتوحة %
معلومات فتح الباب							
[24.8] 630	[24.8] 630	[24.8] 630	[21.0] 533	[21.0] 533	[١٧.٨] 452	[١٧.٨] 452	مقدار فتح الباب ملم [بوصة]
[30.5] 775	[30.5] 775	[30.5] 775	[٢٨.٨] 732	[٢٨.٨] 732	[٢٨.٨] 732	[٢٨.٨] 732	ارتفاع باب القاع عن الأرضية، ملم [بوصة]
استهلاك الطاقة							

جدول 1 تابع...


200	160	130	105	85	65	45	المواصفات
0.80	0.75	0.64	0.52	0.45	0.35	0.30	معدل الطاقة المُستهلكة في كل دورة، كيلوات/ساعة (الموديلات غير المزودة بسخانات)
تقدير الحمل الحراري للمبنى							
استخدام 15% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الدورة.							HVAC
معلومات نقل الحركة							
1	1	1	1	1	1	1	عدد المحركات في ناقل الحركة
[10] 7.5	[10] 7.5	[10] 7.5	[7.5] 5.6	[7.5] 5.6	[5.0] 3.7	[5.0] 3.7	قدرة موتور التشغيل، كيلوات [حصان]
سرعات الاسطوانة							
[26] 0.4	[26] 0.4	[26] 0.4	[28] 0.4	[28] 0.4	[30] 0.4	[30] 0.4	1/2 غسيل/سرعة الانعكاس، G [لفة في الدقيقة]
[36] 0.77	[36] 0.77	[36] 0.77	[39] 0.78	[39] 0.78	[42] 0.78	[42] 0.78	الغسل/العكسي، جرام [لفة في الدقيقة]
[65] 2.5	[65] 2.5	[65] 2.5	[70] 2.5	[70] 2.5	[75] 2.5	[75] 2.5	التوزيع، G [لفة في الدقيقة]
[213] 27	[213] 27	[213] 27	[230] 27	[230] 27	[248] 27	[248] 27	عصر منخفض جدًا، G [لفة في الدقيقة]
[366] 80	[410] 100	[410] 100	[443] 100	[443] 100	[477] 100 *(السرعة L)	[477] 100 *(السرعة L)	عصر منخفض، G [لفة في الدقيقة]
[410] 100	[502] 150	[502] 150	[542] 150	[542] 150	[674] 200 *(M-Speed)	[674] 200 *(M-Speed)	عصر متوسط، جرام [لفة في الدقيقة]
[458] 125	[579] 200	[579] 200 *(السرعة M)	[626] 200 *(السرعة M)	[626] 200 *(السرعة M)	[754] 250	[754] 250	عصر مرتفع، G [لفة في الدقيقة]
[502] 150	[648] 250	[648] 250	[700] 250	[700] 250	[826] 300	[826] 300	عصر مرتفع جدًا، G [لفة في الدقيقة]
[579] 200 *(السرعة M)	[710] 300 *(السرعة V)	[710] 300 *(السرعة V)	[766] 300 *(السرعة V)	[766] 300 *(السرعة V)	[954] 400 *(السرعة V)	[954] 400 *(السرعة V)	عصر مرتفع للغاية، G [لفة في الدقيقة]
* الحد الأقصى لسرعة العصر، حسب الموديل. راجع الحرف L أو M أو V في الخانة العاشرة من رقم الموديل.							
معرفة درجة التوازن							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	تم تركيب المفتاح الخاص بالاستقرار
التدفئة المباشرة بالبخار (اختياري)							
3/4	3/4	3/4	1/2	1/2	1/2	1/2	حجم وصلة دخول البخار، بوصة (NPT)
1	1	1	1	1	1	1	عدد مداخل البخار
[85] 570	[85] 570	[85] 570	[85] 570	[85] 570	[85] 570	[85] 570	كيلو باسكال [رطل لكل بوصة مربعة]

جدول 1 تابع...

200	160	130	105	85	65	45	المواصفات		
200-570 [30-85]	200-570 [30-85]	200-570 [30-85]	200-570 [30-85]	200-570 [30-85]	200-570 [30-85]	200-570 [30-85]	200-570 [30-85]	الضغط المطلوب، (الحد الأقصى - الحد الأدنى كيلو باسكال [رطل لكل بوصة مربعة])	
[10.4] 4.6	[8.3] 3.8	[6.7] 3.0	[5.7] (2.6)	[4.6] 2.1	[3.3] 1.5	[2.5] 1.1	LOW (منخفض)	البخار المطلوب لرفع درجة حرارة الغسيل، 10 درجة مئوية/كجم [10 درجة فهرنهايت/رطل]	
[11.9] 5.2	[9.5] 4.3	[7.8] 3.5	[6.5] 2.9	[5.2] 2.4	[3.7] 1.7	[2.7] 1.2	MED (متوسط)		
[13.9] 6.1	[11.1] 5.0	[9.1] 4.1	[7.6] 3.4	[6.1] 2.8	[4.1] 1.9	[3.1] 1.4	HIGH (مرتفع)		
[7.25] 551	[5.8] 441	[4.6] 350	[3.8] 289	[3.1] 236	[2.1] 160	[1.6] 122	معدل استهلاك البخار لكل دورة، كغم قوة متر [القدرة الحصانية]		
التسخين الكهربائي (اختياري)									
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	28.6	28.6	19.1	19.1	200 فولت	إجمالي سعة التسخين بالكهرباء، كيلو وات	
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	41.2	41.2	27.4	27.4	240 فولت		
34.4	34.4	34.4	17.2	17.2	17.2	17.2	380 فولت		
41.0	41.0	41.0	20.5	20.5	20.5	20.5	415 فولت		
54.8	54.8	54.8	27.4	27.4	27.4	27.4	480 فولت		
12	12	12	9/6	9/6	6/6	6/6	عدد وحدات التسخين الكهربائي		
4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	حجم وحدة التسخين الكهربائي، كيلووات		
2.471	2.215	1.927	1.997	1.685	1.633	1.562	LOW (منخفض)	الوقت المطلوب لرفع درجة حرارة الغسيل، دقيقة لكل 5.5 درجة مئوية [10 درجات فهرنهايت]	
2.676	2.375	2.015	2.168	1.874	1.896	1.718	MED (متوسط)		
2.860	2.675	2.272	2.471	2.095	2.239	1.739	HIGH (مرتفع)		
انبعاث الضوضاء									
75	80	80	78	78	77	77	أعلى درجة تجفيف	ديسيبل	
68	75	75	70	70	69	69	درجة التجفيف المتوسطة		
66	66	66	66	66	64	64	الحركة		
غير متوفر									

جدول 1

أبعاد الماكينة




PHM965N_SVG

ملحوظة: تظهر مع رشاش وخمسة موزعات إمداد اختيارية للحجيرة.

رقم 2

أبعاد الماكينة، ملم [بوصة]							
200	160	130	105	85	65	45	
[45.7] 1161	[45.7] 1161	[45.7] 1161	[39.4] 1001	[39.4] 1001	[33.7] 856	[33.7] 856	A
[76.1] 1933	[76.1] 1933	[76.1] 1933	[69.1] 1755	[69.1] 1755	[64.4] 1636	[64.4] 1636	B
[42.9] 1090	[42.9] 1090	[42.9] 1090	[39.3] 998	[39.3] 998	[37.7] 958	[37.7] 958	C
[30.5] 775	[30.5] 775	[30.5] 775	[٢٨.٨] 732	[٢٨.٨] 732	[٢٨.٨] 732	[٢٨.٨] 732	D
[29.8] 757	[29.8] 757	[29.8] 757	[28.2] 716	[28.2] 716	[21.4] 544	[21.4] 544	E
[30.02] 767	[30.2] 767	[31.2] 792	[24.2] 615	[24.2] 615	[٢١.٢] 538	[٢١.٢] 538	F
[42.8] 1087	[42.8] 1087	[42.8] 1087	[36.8] 935	[36.8] 935	[30.8] 782	[30.8] 782	G
[46.1] 1171	[46.1] 1171	[46.1] 1171	[40.1] 1019	[40.1] 1019	[34.1] 866	[34.1] 866	H
[3.8] 97	[3.8] 97	[3.8] 97	[3.8] 97	[3.8] 97	[3.8] 97	[3.8] 97	J
[68.7] 1745	[68.7] 1745	[68.7] 1745	[63.6] 1615	[63.6] 1615	[60.7] 1542	[60.7] 1542	K
[72.6] 1844	[72.6] 1844	[72.6] 1844	[67.6] 1717	[67.6] 1717	[64.7] 1643	[64.7] 1643	L

جدول 2




PHM966N_SVG

ملحوظة: تظهر مع رشاش وخمسة موزعات إمداد اختيارية للحجيرة.

رقم 3

أبعاد الماكينة، ملم [بوصة]							
200	160	130	105	85	65	45	
[0.9] 23	[0.9] 23	[0.9] 23	[0.6] 15	[0.6] 15	[0.8] 20	[0.8] 20	A
[2.0] 51	[2.0] 51	[2.0] 51	[1.8] 46	[1.8] 46	[3.5] 89	[3.5] 89	B
[44.7] 1135	[44.7] 1135	[44.7] 1135	[42.2] 1072	[42.2] 1072	[34.2] 869	[34.2] 869	C
[59.0] 1499	[51.5] 1308	[46.0] 1168	[50.5] 1283	[43.5] 1105	[41.1] 1044	[35.6] 904	D
[67.5] 1715	[60.0] 1524	[54.5] 1384	[56.2] 1427	[51.2] 1300	[51.1] 1298	[45.3] 1151	E
[29.8] 757	[29.8] 757	[29.8] 757	[26.38] 670	[26.38] 670	[23.19] 589	[23.19] 589	عرض الباب
[2] 51	[2] 51	[2] 51	[2] 51	[2] 51	[2] 51	[2] 51	مفصلة الباب*
* من واجهة الماكينة إلى إطار الباب الجانبي ذو المفصلة (عند الفتح)							

جدول 3



PHM967N_SVG

ملحوظة: تظهر مع رشاش وخمسة موزعات إمداد اختيارية للحجيرة.

1. تزويد الموزع
2. وصلات الملاء الرئيسية
3. وصلة رذاذ الشطف
4. وصلات البخار
5. فتحة التهوية
6. وصلة كهربائية 875
7. غطاء إمداد المواد الكيميائية
8. وصلة كهربائية 1.125
9. وصلة الإمداد بالمواد الكيميائية الكهربائية 875.
10. وصلة كهربائية 1.5000
11. لوحة وصول الطاقة


رقم 4

أبعاد الماكينة، ملم [بوصة]							
200	160	130	105	85	65	45	
[64.9] 1648	[64.9] 1648	[64.9] 1648	[57.9] 1471	[57.9] 1471	[53.4] 1356	[53.4] 1356	A
[54.5] 1384	[64.5] 1638	[64.5] 1638	[57.5] 1461	[57.5] 1461	[53.0] 1346	[53.0] 1346	B
[56.1] 1425	[56.1] 1425	[56.1] 1425	[49.1] 1247	[49.1] 1247	[44.6] 1133	[44.6] 1133	C
[56.4] 1433	[56.4] 1433	[56.4] 1433	[52.2] 1326	[52.2] 1326	[47.6] 1209	[47.6] 1209	D
[29.5] 749	[29.5] 749	[29.5] 749	[30.8] 782	[30.8] 782	[30.7] 780	[30.7] 780	*E
[12.2] 310	[12.2] 310	[12.2] 310	[12.3] 312	[12.3] 312	[14.4] 366	[14.4] 366	*ف
[2.9] 74	[2.9] 74	[2.9] 74	[2.5] 64	[2.5] 64	[5.9] 150	[4.3] 109	G
[2.9] 74	[2.9] 74	[2.9] 74	[2.6] 66	[2.6] 66	[3.6] 91	[3.6] 91	H
[7.7] 196	[7.7] 196	[7.7] 196	[8.2] 208	[8.2] 208	[8.2] 208	[8.2] 208	J
[2.3] 58	[2.3] 58	[2.3] 58	[2.3] 58	[2.3] 58	[2.3] 58	[2.3] 58	K
[2.8] 71	[2.8] 71	[2.8] 71	[2.8] 71	[2.8] 71	[2.8] 71	[2.8] 71	L
[4.9] 124	[4.9] 124	[4.9] 124	[4.9] 124	[4.9] 124	[4.9] 124	[4.9] 124	M
[8.3] 211	[8.3] 211	[8.3] 211	[8.3] 211	[8.3] 211	[7.8] 198	[7.8] 198	N
[11.4] 290	[11.4] 290	[11.4] 290	[11.4] 290	[11.4] 290	[10.4] 264	[10.4] 264	P
[25.4] 645	[25.4] 645	[25.4] 645	[22.4] 569	[22.4] 569	[19.4] 493	[19.4] 493	Q
[26.5] 673	[26.5] 673	[26.5] 673	[23.5] 597	[23.5] 597	[20.5] 521	[20.5] 521	R
[33.9] 861	[33.9] 861	[33.9] 861	[27.9] 709	[27.9] 709	[21.9] 556	[21.9] 556	S
[40.8] 1086	[40.8] 1086	[40.8] 1086	[34.8] 884	[34.8] 884	[٢٨.٨] 732	[٢٨.٨] 732	T
[63.1] 1603	[63.1] 1603	[63.1] 1603	[56.1] 1425	[56.1] 1425	[51.2] 1300	[51.2] 1300	U
[64.8] 1646	[64.8] 1646	[64.8] 1646	[57.8] 1468	[57.8] 1468	[53.0] 1346	[53.0] 1346	V
[66.6] 1692	[66.6] 1692	[66.6] 1692	[59.6] 1514	[59.6] 1514	[54.7] 1389	[54.7] 1389	W
[67.0] 1702	[67.0] 1702	[67.0] 1702	[60.0] 1524	[53.7] 1364	[55.4] 1407	[55.4] 1407	X
[72.2] 1834	[72.2] 1834	[72.2] 1834	[65.2] 1656	[65.2] 1656	[60.6] 1539	[60.6] 1539	Y
[73.56] 1868	[73.56] 1868	[73.56] 1868	[66.59] 1691	[66.59] 1691	[61.94] 1573	[61.94] 1573	Z
* التصريف المزدوج يستخدم فقط في موديلات D3 و D4 85-200							

جدول 4

مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - موديلات 45 و 65 رطل

موديلات 20.4 و 29.5 كجم [45 و 65 رطل] (يرجى الرجوع إلى جدول 5)



PHM960N_SVG

ملحوظة: بالنسبة لتركيب الماكينات الفردية أو الماكينتين المركبتين ظهرًا إلى ظهر، استخدم الفتحات المثبتة من الخارج التي تحمل علامة "A". وبالنسبة لتركيب ماكينات متعددة جنبًا إلى جنب وبمساحات ضيقة، استخدم الفتحات المثبتة من الداخل التي تحمل علامة "B".

1. مقدمة قالب قاعدة الماكينة (45)
2. مقدمة قالب قاعدة الماكينة (65)


رقم 5

مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - 20.4 و 29.5 كغم، [الموديلات 45 و 65 رطل]ملم [بوصة]		
65	45	
[34.12] 867	[34.12] 867	A
[32.24] 819	[32.24] 819	B
[25.48] 647	[25.48] 647	C
[0.94] 24	[0.94] 24	D
[4.32] 110	[4.32] 110	E
[0.94] 24	[0.94] 24	F
[1.96] 50	[1.96] 50	G
[3] 76	[3] 76	H
[16] 406	[16] 406	I
[26] 660	[26] 660	J
غير قابل للتطبيق	[33.67] 855	K
[42.17] 1071	غير قابل للتطبيق	L
[35.99] 914	[35.99] 914	من الخارج M
[41.41] 1051	[41.41] 1051	N
[30.08] 764	[30.08] 764	من الداخل O
[36.4] 924	[36.4] 924	P

جدول 5

مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - موديلات 85 و 105 رطل

موديلات 38.6 و 47.6 كجم [85 و 105 رطل] (يرجى الرجوع إلى جدول 6)



PHM957N_SVG

1. مقدمة قالب قاعدة الماكينة (85)
2. مقدمة قالب قاعدة الماكينة (105)

رقم 6

مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - 38.6 و 47.6 كجم، [الموديلات 85 و 105 رطل] ملم [بوصة]

105	85	
[40.12] 1019	[40.12] 1019	A


جدول 6 تابع...

مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - 38.6 و 47.6 كغم، [الموديلات 85 و 105 رطل]ملم [بوصة]			
105	85		
[38.24] 971	[38.24] 971	B	
[28.24] 717	[28.24] 717	C	
[5.94] 151	[5.94] 151	D	
[5.89] 149	[5.89] 149	E	
[0.94] 24	[0.94] 24	F	
[2.20] 56	[2.20] 56	G	
[3.08] 78	[3.08] 78	H	
[18] 457	[18] 457	I	
[33.50] 851	[33.50] 851	J	
غير قابل للتطبيق	[44.38] 1127	K	
[49.38] 1254	غير قابل للتطبيق	L	
[42.27] 1074	[42.27] 1074	من الخارج	M
[50.84] 1291	[50.84] 1291		N
[33.49] 851	[33.49] 851	من الداخل	O
[43.82] 1113	[43.82] 1113		P

جدول 6

مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - موديلات 130 و 160 رطل

59-90.7 كجم [موديلات 130-200 رطل] (ارجع إلى جدول 7)



PHM958N

1. مقدمة قالب قاعدة الماكينة (130)
2. أمام قالب برغي التنبيت اللولبي (160 و 200)

رقم 7

مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - 59 و 90.7 كجم، [الموديلات 130 و 200 رطل] ملم [بوصة]

160-200	130	
[46.12] 1171	[46.12] 1171	A
[44.24] 1124	[44.24] 1124	B
[34.24] 870	[34.24] 870	C

جدول 7 تابع...

مواقع الفتحات المثبتة بالمسامير - 59 و -90.7 كغم، [الموديلات 130 و -200 رطل] ملم [بوصة]			
160-200	130		
[5.94] 151	[5.94] 151	D	
[5.89] 150	[5.89] 150	E	
[0.94] 24	[0.94] 24	F	
[2.20] 56	[2.20] 56	G	
[3.31] 84	[3.31] 84	H	
[18] 457	[18] 457	I	
[33.50] 851	[33.50] 851	J	
غير قابل للتطبيق	[47.11] 1197	K	
[52.61] 1336	غير قابل للتطبيق	L	
[47.76] 1213	[47.76] 1213	من الخارج	M
[55.49] 1409	[55.49] 1409		N
[43.17] 1097	[43.17] 1097	من الداخل	O
[47.90] 1217	[47.90] 1217		P

جدول 7

التركيب

خيارات الأساس

إذا لم تكن الأرضية تفي بهذه المتطلبات ولا يُفضل استخدام اللوح المرتفع، راجع رقم 14 وتابع إلى تثبيت الماكينة ووضع الأسمنت.

تركيب اللوح المرتفع على الأرضية الحالية

يجب أن تبلغ الألواح الأرضية الموجودة 152 ملم [6 بوصات] من الخرسانة المسلحة السمكية دون وجود فراغات تحت الألواح. وإذا كانت الأرضية تفي بهذه المتطلبات ويُفضل اللوح المرتفع، راجع رقم 13 وتابع إلى unique_25#.

الأساس الجديد

إذا كان بلاط الأرضية الحالية لا يفي بمتطلبات أساسات تركيب الماكينة المنفردة لكل موديل و/أو مطلوب تركيب أساسات متجانسة جديدة، ارجع إلى رقم 12 وتابع إلى unique_25#.

تركيب اللوح المعزول

هذا النوع من التركيب غير موصى به. يجب أن يستشير المثبت مهندس إنشاءات للاطلاع على مواصفات الخرسانة ومتطلبات التركيبات التي لن يتم توصيلها بالأساسات المتجاورة.

مهم: تعد التعليمات والتوصيات الواردة أعلاه مواصفات ثابتة للتركيب النموذجي بناء على استشارات مع مهندس الإنشاءات. توفر Alliance Laundry Systems جميع التركيبات التي تفي بهذه المواصفات. للاطلاع على مواصفات تركيب بديلة بناء على نوع التربة والموقع وهيكل البناء والهندسة المتفردة للأرضية وأنواع الماكينة والمرافق، استشر مهندس إنشاءات في منطقتك.

مطلوب على الأقل خرسانة مسلحة بقوة 3500 رطل لكل بوصة مربعة (ارجع إلى تقنين كل مورّد) على قاعدة معدة لجميع عمليات تركيب الماكينات الجديدة.

ملحوظة: لا تقم بالتركيب على قاعدة إطارات معدنية أو أرضيات خشبية أو أرضيات من السيراميك أو مستويات أرضية مرفوعة أو مساحات الصيانة نظرًا لسرعة الطرد العالية وكذلك قوة التسارع المبدولة.

يجب التأكيد على دقة التفاصيل لجميع أعمال التأسيس لضمان التركيب المستقر للوحدة، وعدم وجود احتمالية فرط الاهتزاز خلال الطرد.

بالنسبة للأساسات الجديدة، يتوفر قالب تثبيت بمسامير بتكلفة إضافية أو استخدم قاعدة ماكينة إذا كانت متاحة.


يجب تثبيت الماكينة بسطح مستو أملس بحيث تكون القاعدة بأكملها مدعومة ومرتكزة على سطح التثبيت.

مهم: لا تدعم الماكينة باستمرار على أربع نقاط فقط باستخدام وسائل مبادعة، ومن المطلوب الدعم بالأسمنت وإزالة جميع وسائل المبادعة.

تركيب الماكينة على الأرضية الحالية

يجب أن تكون الأرضية القائمة من الخرسانة المسلحة بدون فراغات تحت البلاط وأن تفي بمتطلبات العمق بما يتفق مع جدول 12. وإذا كانت الأرضية تفي بهذه المتطلبات ويُفضل اللوح المرتفع، راجع رقم 11 وتابع إلى تثبيت الماكينة ووضع الأسمنت.

تخطيط الأرضية وأبعاد اللوح



رقم 8

تركيب الماكينة المفردة، ملم [بوصة]				
130-200	85-105	45-65	وصف	
[20] 508	[20] 508	[20] 508	المسافة حتى الحائط (الحد الأدنى)	
[16] 407	[12] 305	[12] 305	القياسي	المسافة ما بين قاعدة الماكينة حتى حافة اللوح الأمامي/الخلفي (الحد الأدنى)
[9] 226	[9] 226	[9] 226	ضيق*	
[6] 153	[6] 153	[6] 153	ضيق للغاية*	


جدول 8 تابع...

تركيب الماكينة المفردة، ملم [بوصة]				
130-200	85-105	45-65	وصف	
[16] 407	[12] 305	[12] 305	القياسي	المسافة ما بين قاعدة الماكينة حتى حافة اللوح الجانبي (الحد الأدنى)
[9] 226	[9] 226	[9] 226	ضيق*	
[6] 153	[6] 153	[6] 153	ضيق للغاية*	
[80] 2032	[67.75] 1721	[60] 1524	طول اللوح (الحد الأدنى)	
[74.25] 1886	[65.12] 1654	[60] 1524	عرض اللوح (الحد الأدنى)	
* يتطلب الأمر عمق خرسانة إضافي وحديد مسلح. ارجع إلى جدول 11 و متطلبات الأساسات.				

جدول 8

التركيب جنبًا إلى جنب، ملم [بوصة]			
130-200	85-105	45-65	وصف
* يتطلب الأمر عمق خرسانة إضافي وحديد مسلح. ارجع إلى جدول 11 و متطلبات الأساسات.			

جدول 9



رقم 10


التركيب بوضع الظهر في الظهر، ملم [بوصة]				
130-200	85-105	45-65	وصف	
[20] 508	[20] 508	[20] 508	مسافة التباعد الخلفي (الحد الأدنى)	
[16] 407	[12] 305	[12] 305	قياسي	ما بين قاعدة الماكينة حتى حافة اللوح (كحد أدنى)
[9] 226	[9] 226	[9] 226	ضيق*	
[6] 153	[6] 153	[6] 153	ضيق للغاية*	
[160] 4064	[135.5] 3442	[106] 2692	طول اللوح (الحد الأدنى)	
[74.25] 1886	[65.12] 1654	[60] 1524	عرض اللوح (الحد الأدنى)	
* يتطلب الأمر عمق خرسانة إضافي وحديد مسلح. ارجع إلى جدول II و متطلبات الأساسات.				

جدول 10

متطلبات سماكة اللوح، ملم [بوصة]				
130-200	85-105	65	45	المواصفات
غير متوفر	غير متوفر	[6] 152	[6] 152	L-speed
[12] 305	[12] 305	[8] 203	[6] 152	M-speed
[12] 305	[12] 305	[12] 305	[12] 305	V-speed
غير متوفر	غير متوفر	[12] 305	[12] 305	L-speed
[18] 457	[18] 457	[14] 356	[12] 305	M-speed
[18] 457	[18] 457	[18] 457	[18] 457	V-speed
* سيؤدي وضع كتلة خرسانية إضافية (أساس أكثر سماكة) إلى تقليل مخاطر الاهتزاز والتركيب.				

جدول 11


متطلبات الأساسات



رقم 11

الأرضية الحالية، ملم [بوصة]					
130-200	85-105	45-65 (السرعة V)	65 (السرعة M)	السرعة 45 / L (السرعة M)	وصف
[12] 305	[12] 305	[12] 305	[8] 203	[6] 152	قياسي*
[14] 356 (من الجانب)	[14] 356	[14] 356	[10] 254	[8] 203	ضيق*
[18] 457 (من الظهر)					
[20] 508 (من الجانب)	[16] 406	[16] 406	[12] 305	[10] 254	ضيق للغاية*
[20] 508 (من الظهر)					
* ارجع إلى تخطيط الأرضية وأبعاد اللوح.					


جدول 12



رقم 12

أرضية متجانسة جديدة، ملم [بوصة]						
130-200	85-105	45-65 (السرعة V)	65 (السرعة M)	السرعة 45 / L (السرعة M)	وصف	
[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152	A عمق الأرضية المحيطة	
[18] 457	[18] 457	[18] 457	[14] 356	[12] 305	B إجمالي عمق الأساس (خرسانة إضافة إلى 152 ملم [6 بوصات] ردم) (كحد أدنى)	
[20] 508 (من الجانب)	[20] 508	[20] 508	[16] 406	[14] 356		قياسي* ضيق*
[24] 610 (من الظهر)						
[26] 660 (من الجانب)	[22] 559	[22] 559	[18] 457	[16] 406	ضيق للغاية*	
[26] 660 (من الظهر)						
* ارجع إلى تخطيط الأرضية وأبعاد اللوح.						

جدول 13




رقم 13

لوحة مرتفع، ملم [بوصة]						
130-200	85-105	45-65 (السرعة V)	65 (السرعة M)	السرعة 45 / L (السرعة M)	وصف	
[8] 203	[8] 203	[8] 203	[8] 203	[8] 203	A ارتفاع اللوح المرتفع أعلى الأرضية (الحد الأقصى)	
[12] 305	[12] 305	[12] 305	[12] 305	[12] 305	قياسي*	B المسافة ما بين قضبان الدعم (كحد أقصى)
[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152	ضيق*	
[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152	ضيق للغاية*	
[2.5] 64	[2.5] 64	[2.5] 64	[2.5] 64	[2.5] 64	[2.5] 64	C طول قضيب الدعم الممتد إلى الأرضية الحالية (كحد أدنى)
[18] 457	[18] 457	[18] 457	[14] 356	[12] 305	القياسي*	D إجمالي عمق الأساس (خرسانة إضافة إلى 152 ملم [6 بوصات] ردم) (كحد أدنى)
[20] 508 (من الجانب)	[20] 508	[20] 508	[16] 406	[14] 356	ضيق*	
[24] 610 (من الظهر)	[22] 559	[22] 559	[18] 457	[16] 406	ضيق للغاية*	
[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152	E السمك المطلوب للأرضية الحالية (كحد أدنى)

جدول 14 تابع...

لوحة مرتفع، ملم [بوصة]					
130-200	85-105	45-65 (السرعة V)	65 (السرعة M)	السرعة 45 / L (السرعة M)	وصف
* ارجع إلى تخطيط الأرضية وأبعاد اللوح.					

جدول 14



رقم 14

قم بالربط بالأرضية الحالية، ملم [بوصة]

وصف	السرعة L / 45 (السرعة M)	65 (السرعة M)	45-65 (السرعة V)	85-105	130-200
A	السمك المطلوب للأرضية الحالية (كحد أدنى)	[6] 152	[6] 152	[6] 152	[6] 152
B	إجمالي عمق الأساس (خرسانة إضافة إلى 152 ملم [6 بوصات] ردم (كحد أدنى))	قياسي*	[12] 305	[14] 356	[18] 457
		ضيق*	[14] 356	[16] 406	[20] 508 (من الجانب) [24] 610 (من الظهر)
		ضيق للغاية*	[16] 406	[18] 457	[22] 559 (من الجانب) [26] 660 (من الظهر)
C	المسافة ما بين قضبان الدعم (كحد أقصى)	قياسي*	[12] 305	[12] 305	[12] 305
		ضيق*	[6] 152	[6] 152	[6] 152
		ضيق للغاية*	[6] 152	[6] 152	[6] 152
D	طول قضيب الدعم الممتد إلى الأرضية الحالية (كحد أدنى)	[2.5] 64	[2.5] 64	[2.5] 64	[2.5] 64

* ارجع إلى تخطيط الأرضية وأبعاد اللوح.

جدول 15

تثبيت الماكينة ووضع الأسمنت

ملحوظة: بعد تصلب الخرسانة بالكامل واستخدام طريقة الصب في المكان، ارجع إلى رقم 16 وتابع إلى الخطوة رقم 7. إذا كان اللاصق الأكريليك مرغوباً، ارجع إلى رقم 15 وتابع مع الخطوة رقم 1 بعد تصلب الخرسانة بالكامل.

10. اتبع تعليمات المُصنّع بخلط إسمنت جيد غير قابل للتقلص. يجب ألا يكون الإسمنت سائلاً أو جافاً بشكل زائد عن الحد، ويجب أن يتدفق بسهولة في مكانه. قم بملء المسافة ما بين إطار القاعدة أو قاعدة الماكينة والأرضية بالإسمنت جيداً لضمان التركيب المستقر. قم بالحقن بالكامل أسفل الإطار (في حال الانبعاج بفعل النمط الداخلي، قم بإزالة اللوحة الأمامية واللوح الخلفية للوصول إلى جميع عناصر الإطار). ارجع إلى رقم 5. ادفع الحقن أسفل القاعدة حتى ملء كل الفراغات.
- مهم:** يوصى باستخدام الوردات المسطحة ذات المستوى 5 كحد أدنى وذات التصنيف SAE وصواميل القفل ذات المستوى 5 كحد أدنى وذات التصنيف SAE وذات الشفة السداسية المسننة لتثبيت الماكينة بمسامير التثبيت.
11. ضع الوردات المسطحة وصواميل القفل على مسامير التثبيت وقم بربطها بدويًا في قاعدة الماكينة.
12. اسمح بتماسك الحقن الإسمنتي للماكينة، وليس تصلبه.
13. قم بإزالة وسائل المبادعة بعناية، ما يتيح للماكينة الاستقرار على الحقن الإسمنتي الرطب. ثم قم بتعبئة الفتحات المتبقية بالإسمنت السائل.
14. بعد تصلب الإسمنت السائل تمامًا، أحكم ربط جميع صواميل القفل بعزم دوران 160 ± 16 قدمًا في كل بوصة - واحدة تلو الأخرى - حتى يتم ربطها كلها بشكل متساوٍ ويتم إحكام تثبيت الماكينة بالأرضية.
- مهم:** ارجع إلى فترات جفاف الأسمنت الموصى بها من جهة التصنيع قبل ربط صواميل القفل.
- مهم:** يجب أن تظل جميع وصلات عزم الدوران جافة (غير مشحمة).
- ملحوظة:** تحقق من صواميل القفل وأحكم ربطها بعد خمسة إلى عشرة أيام من التشغيل وكل شهر بعد ذلك.

1. ارجع إلى رقم 15 لضبط مقياس عمق الحفر.
2. قم بتقّب الفتحات حسب العمق المحدد.
3. استخدم الهواء المضغوط أو كرة النفخ لتنظيف الحطام من كل حفرة. واستخدم المكينة لإزالة الغبار الخفيف.
4. قم بتعبئة نصف عمق الفتحة بنظام تثبيت لاصق مقبول في الصناعة.
5. أدخل مسمار التثبيت حتى يصل إلى أدنى نقطة بحد أدنى يبلغ 70 ملم [2-3/4 بوصة] ويمتد فوق السطح بحد أدنى يبلغ 152 ملم [6 بوصات] بحيث يكون مبيّنًا في الخرسانة.
6. تحقق من إزالة جميع جيوب الهواء من المادة اللاصقة المحيطة بالمسمار.
7. اسمح للمادة اللاصقة حول المسمار بالتصلب بالكامل.
- مهم:** ارجع إلى فترات تصلب المواد اللاصقة الموصى بها لمصنعي المسامير.
8. قم بإزالة مواد الشحن وضع الماكينة بحذر على المسامير. ولا تحاول مطلقاً رفع الماكينة من خلال مقبض الباب أو عبر الضغط على ألواح التغطية. أدخل دائمًا مخللاً أو جهاز رفع آخر أسفل الإطار السفلي للماكينة لتحريكها.
9. ارفع الماكينة بمقدار 12.7 ملم [1/2 بوصة (I)] عن الأرضية من الزوايا الأربعة وقم بتسويتها، باستخدام وسائل المبادعة مثل الصامولة.

تحذير



خطر عملية العصر. لتفادي حدوث إصابات شخصية أو/ وتلف مُحتمل، لا تقم بلف عداد الماكينة أكثر من 25 درجة في أي اتجاه.


W793

الحد الأدنى لمواصفات التثبيت، ملم [بوصة]		
22 [8-3/4]	طول المسمار	A
70 [2-3/4]	وصلة تمديد الحز (كحد أدنى)	B
19 [3/4]	قطر المسمار	C
152 [6]	عمق التثبيت	D
305 [12]	المسافة من مركز المسمار إلى حافة اللوح الخرساني	E

جدول 16

نمط مسامير التثبيت

يُرجى الرجوع إلى جدول 17 .



1. مؤخرة الماكينة

2. مقدمة الماكينة

رقم 17

المسامير الاختيارية*	المسامير المطلوبة	الموديلات
G-L	A-F	45-65
I-L	A-H	85-105
K-L	A-J	130-200
* لتقليل الاهتزاز بصورة أكبر		


جدول 17

بيانات تحميل الأرضية

بيانات تحميل الأرضية							
200	160	130	105	85	65	45	المواصفات
[2920] 13.0	[2680] 11.9	[2540] 11.3	[2100] 9.3	[1990] 8.9	[1350] ٦.٠	[1280] 5.7	التحميل على أرضية ثابتة كيلو نيوتن [رطل]
[204] 9.8	[187] 9.0	[178] 8.5	[179] 8.6	[170] 8.1	[167] 8.0	[158] ٧.٦	الضغط الاستاتيكي، كيلو نيوتن/متر ² [رطل لكل قدم ²]
[4200] 18.7	[4200] 18.7	[4200] 18.7	[3300] 14.5	[3300] 14.5	[2690] 12	[2690] 12	الحد الأقصى للحمل الديناميكي، كيلو نيوتن [رطل.]
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	[493] 23.6	[483] 23.1	L-Speed الحد الأقصى للضغط الديناميكي، كيلو نيوتن/متر ² [رطل لكل قدم ²]
[497] 23.8	غير متوفر	[469] 22.5	[457] 21.9	[446] 21.4	[493] 23.6	[483] 23.1	M-Speed
غير متوفر	[480] 23.0	[471] 22.6	[459] 22.0	[450] 21.5	[499] 23.9	[491] 23.5	V-Speed
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	8.0	8.0	L-Speed تردد الحمل المتحرك، هرتز
9.7	غير متوفر	9.7	9.9	9.9	11.2	11.2	M-Speed
غير متوفر	11.8	11.8	12.8	12.8	15.9	15.9	V-Speed
[6760] 30.1	[6590] 29.3	[6500] 28.9	[5210] 23.2	[5140] 22.9	[3940] 17.5	[3870] 17.2	الحد الأقصى للحمل الرأسي، كيلو نيوتن [رطل.]
20.3 [15000]	20.3 [15000]	20.3 [15000]	14.5 [10700]	14.5 [10700]	[8470] 11.5	[8470] 11.5	الحد الأعلى لعزم القاعدة، كيلو نيوتن-متر [رطل-قدم]
1 الفاعلية بالاتجاه إلى الأسفل المقابل للأرضية.							

جدول 18

متطلبات وصلة التصريف



رقم 19


راجع Table 8 لمعرفة المعلومات الخاصة بسعة التصريف.

ملحوظة: تركيب الماكينات الإضافية سيتطلب وصلات تصريف أكبر نسبياً. راجع Table 8.

مهم: لا تقم بسد فتحة زيادة التدفق بالماكينة.

في حالة تدفق المياه أو الرغوة من فتحة زيادة التدفق بالماكينة وأنه تم التحقق من عمل الماكينة بشكل ملائم بمستويات ملائمة من المياه وكميات صحيحة من مواد الغسل الكيميائية، يمكن إضافة خط تصريف أو وصلة تمديد إلى فتحة زيادة التدفق بالماكينة وتوجيههم نحو حوض التصريف.

1. لبناء خط تصريف، قم بتوجيه أنبوب التصريف من فتحة زيادة التدفق بالماكينة نحو حوض التصريف. وبشكل اختياري، فإنه يمكن توجيه أنبوب التصريف بشكل مستقيم بشكل تقاطعي أو بالأسفل، كما يجب تعليقه فوق حوض التصريف بمقدار لا يقل عن 76 ملم. [3 بوصات]
2. لإنشاء وصلة تمديد لفتحة زيادة التدفق، قم بتوصيل جزء من أنبوب التصريف بالفتحة تكون متجهة إلى أعلى، ولا تمتد أعلى من الارتفاع الموصى به فوق حافة كوع الفتحة. ارجع إلى رقم 20 و جدول 19.
3. قم بتوصيل أنبوب التصريف بقامط الخرطوم.



رقم 18

يجب تهوية جميع أنظمة التصريف للحيلولة دون حبس الهواء ومنع الشفط.

يُرجى الرجوع إلى رقم 18.

مهم: يجب تركيب الماكينات وفقاً لجميع القوانين والمراسيم المحلية.


في حال عدم توفر حجم التصريف المناسب أو كان غير عملياً، يجب توفر خزان تمور عملي. ويجب استخدام خزان تمور مع مضخة مغمورة عندما لا يكون الصرف بالجاذبية ممكناً.

ستؤدي زيادة طول خرطوم التصريف أو أنواع التركيب أو حدوث انتشاءات إلى خفض معدل تدفق الصرف وزيادة عدد مرات التصريف، مما يضر بأداء الماكينة.

اتساع المصرف (الحد الأقصى)، ملم [بوصة]			
130-200	85-150	45-65	
[8-1/4] 210	[3-1/2] 89	[4] 102	A

جدول 19

مهم: لا تقم بتوجيه زيادة تدفق الماكينة نحو نظام التصريف المباشر.



رقم 20

معلومات التصريف						
160-200	130	105	85	65	45	المواصفات
3	3	3	3	3	3	حجم وصلة التصريف، بوصة مع التصريف الثاني
2	2	2	2	1	1	عدد منافذ التصريف
غير متوفر	1	1	1	1	1	UniLinc M30
[140] 530	[140] 530	[120] 454	[120] 454	[55] 208	[55] 208	سعة تدفق التصريف، لتر/دقيقة [جالون/دقيقة]
140	140	120	120	55	55	الحد الأقصى للتصريف (المستوى 30)، لتر [جالون]
[14.5] 411	[12] 340	[10] 283	[8] 227	[6] 170	[5] 142	حجم لقمة التصريف الموصى بها، لتر [قدم ³]
† محجم لماكينة واحدة باستخدام مستوى زيادة التدفق.						

جدول 20

متطلبات وصلة المياه

الحد الأقصى لدرجة حرارة مدخل المياه هو 88 درجة مئوية. [190 درجة فهرنهايت]

يجب توصيل الجهاز بخط ماء ساخن وبارد بالأحجام الواردة على الأقل في أحجام خط موزع الماء. يتطلب تركيب أجهزة إضافية خطوط ماء أكبر بالنسبة والتناسب. ارجع إلى جدول 22 .

تحذير




لمنع حدوث أي إصابة شخصية وتجنب الاتصال بفتحة المياه التي تتجاوز درجة حرارتها 51° مئوية [125° فهرنهايت] والأسطح الساخنة.

W748

معلومات الإمداد بالمياه

130-200	85-105	45-65	المواصفات	
2	2	2	الماء الرئيسي	عدد مداخل المياه
2	2	2	شطف الرذاذ (UniLinc)	
1	3/4	3/4	الماء الرئيسي	حجم وصلة مدخل البخار، بوصة
3/4	3/4	3/4	شطف الرذاذ (UniLinc)	
1	3/4	3/4	الحجم، بوصة	نهاية الخرطوم المزود من قبل المصنع
[1 x 11-1/2] 14 x 1	x 3/4] 14 x 3/4 [11-1/2	x 3/4] 14 x 3/4 [11-1/2	سن اللولب، المعيار البريطاني لتوازي الأنابيب [GHT]	
[30-85] 2-5.7	[30-85] 2-5.7	[85-30] 2-5.7	الضغط المطلوب (الحد الأدنى - الحد الأقصى)، بار [رطل لكل بوصة مربعة]	
[54] 204	[47] 178	[45] 170	سعة تدفق المدخل الخاص بالماء الرئيسي (الماء الدافئ، يكون صمامي المدخل مفتوحين)، لتر/الدقيقة عند وزن 1232 باسكال [جالون/دقيقة عند وزن 85 رطل لكل بوصة مربعة]	
[22] 83	[22] 83	[22] 83	سعة تدفق المدخل الخاص برذاذ الشطف (الماء الدافئ، يكون صمامي المدخل مفتوحين)، لتر/الدقيقة عند وزن 1232 باسكال [جالون/دقيقة عند وزن 85 رطل لكل بوصة مربعة]	

جدول 21



رقم 21

لتوصيل خدمة المياه بالماكينة بخراطيم مطاطية، استخدم الإجراء التالي:

1. قبل تركيب الخرطوم، قم بضخ نظام المياه لمدة دقيقتين (2) على الأقل.
2. تحقق من التركيب الصحيح للفلاتر الموجودة في خرطوم دخل الماكينة ونظافتها قبل التوصيل.
3. قم بتعليق الخرطوم في حلقة كبيرة؛ ولا تسمح بالتوائها.

في حال الحاجة لأطوال إضافية في الخرطوم أو في حال تطلب الأمر استخدام خرطوم غير المقدمة من جهة التصنيع، فيجب استخدام خرطوم مرنة مزودة بفلاتر تصفية.

سيؤدي الضغط المنخفض إلى زيادة عدد مرات الملء.

يجب تركيب وسادات هوائية مناسبة (رافعات) في خطوط الإمداد للحيلولة دون "التعرض للطرق" ارجع إلى رقم 21.

وصل الجهاز بالمانع المعاكس (كسارة تفرغ) قبل توصيله بمصدر المياه الرئيسي العام في كل الدول التي تطلب فيها القواعد المحلية شهادات معينة بالموافقة على توصيل المياه.


حجم خط الإمداد بالمياه

حجم خط الإمداد، بوصة		عدد الماكينات	الموديلات
ساخن/بارد	الخط الرئيسي		
1	1-1/4	1	45-65
1-1/4	2	2	
1-1/2	2	3	
2	2-1/2	4	
1	1-1/2	1	85-105
1-1/2	2	2	
2	2-1/2	3	
2	3	4	

جدول 22 تابع...

حجم خط الإمداد بالمياه			
حجم خط الإمداد، بوصة		عدد الماكينات	الموديلات
ساخن /بارد	الخط الرئيسي		
1-1/4	2	1	130-200
2	2-1/2	2	
2	3	3	
2-1/2	3-1/2	4	

جدول 22



رقم 22

قم بتوصيل خراطيم المداخل بالوصلات على شكل حرف Y

للمغاسل المزودة بصنوبرين للإمداد، استخدم الإجراء التالي لتوصيل خدمة إمداد المياه لماكينة مزودة بخراطيم:

1. قبل تركيب الخراطيم، قم بضخ نظام مياه المبنى في صمامات توصيل الماكينة لمدة دقيقتين (2) على الأقل.
2. انزع الحلقات المطاطية العادية وعددهم أربعة (4) ومصافي الفلتر من حقيبة الملحقات التي يتم توريدها مع الماكينة وعددهم أربعة (4).


توصيل فتحات الخراطيم

- للمغاسل المزودة بأربع (4) حنفيات للإمداد، استخدم الإجراء التالي لتوصيل خدمة إمداد المياه لماكينة مزودة بخراطيم.
1. قبل تركيب الخراطيم، قم بضخ نظام مياه المبنى في صمامات توصيل الماكينة لمدة دقيقتين (2) على الأقل.
 2. انزع الحلقات المطاطية العادية وعددهم أربعة (4) ومصافي الفلتر من حقيبة الملحقات التي يتم توريدها مع الماكينة وعددهم أربعة (4).
 3. قم بتركيب حلقة مطاطية عادية واحدة (1) على طرف ومصفاة فلتر واحدة (1) على الطرف الآخر من كل خرطوم ملء. ويجب أن تتجه المصافي للخارج في مواجهة مصدر إمداد الماء. ارجع إلى رقم 22.
 4. اربط توصيلات الخرطوم مع مصافي الفلتر في واجهات إدخال الماء حتى تكون محكمة تماماً.
 5. استخدم كماشة، وقم بلفه بمقدار ربع لفة.
 6. لف التوصيلة مع الحلقة المطاطية العادية الخاصة بواحد (1) من الخراطيم المرفقة بتوصيلة الماء الساخن وذلك على صمام الإدخال الرئيسي (يكون عليه علامة "H" تحت علامة "F"). ثبّت التوصيلة بوردة مطاطية عادية لخرطوم المياه الساخنة الآخر في فتحة صمام الرشاش (المميز بحرف "H" أسفل حرف "S"). قم بإحكام الربط.
 7. لف التوصيلة مع الحلقة المطاطية العادية الخاصة بواحد (1) من الخراطيم المرفقة بتوصيلة الماء البارد وذلك على صمام الإدخال الرئيسي (يكون عليه علامة "C" تحت علامة "F"). ثبّت التوصيلة بوردة مطاطية عادية لخرطوم المياه الباردة الآخر في فتحة صمام الرشاش (المميز بعلامة "C" أسفل علامة "S"). قم بإحكام الربط.
 8. استخدم كماشة، وقم بلفه بمقدار ربع لفة.

مهم: لا تربط الاقتران بشكل مفرط. فقد يتسبب هذا في حدوث تسريب.

9. قم بتعليق الخراطيم في حلقة كبيرة؛ ولا تسمح بالتواها.
 10. افتح مصدر الماء وتأكد من عدم وجود تسرب.
 11. في حالة وجود تسرب، قم بإغلاق مصدر الماء، وفك ربط الخراطيم وأعد تركيبهم حتى تتحقق من عدم وجود أي تسريب.
- مهم:** قم بإغلاق مصدر الماء إلى المغسالة كلما كانت هناك فترة طويلة من عدم الاستخدام.

في حال الحاجة لأطوال إضافية في الخرطوم أو في حال تطلب الأمر استخدام خراطيم غير المقدمة من جهة التصنيع، فيجب استخدام خراطيم مرنة مزودة بفلاتر تصفية.




رقم 24

مخطط السباكة - الحقن الكيميائي, ملم [بوصة].						
160/200	130	105	85	65	45	وصف
[50.6] 1285	[50.6] 1285	[45] 1143	[45] 1143	[42.1] 1069	[42.1] 1069	A أدنى نقطة لمدخل باب الرذاذ (UniLinc)
[36] 914	[36] 914	[33.3] 846	[33.3] 846	[32.4] 823	[32.4] 823	B منسوب ملء المياه المرتفع
[12.2] 310	[12.2] 310	[12.2] 310	[12.2] 310	[14.2] 361	[14.2] 361	C مركز مخرج التصريف
[29.5] 749	[29.5] 749	[30.7] 780	[30.7] 780	[30.5] 775	[30.5] 775	D مركز مخرج زيادة التدفق
[32.9] 836	[32.9] 836	[34.2] 869	[34.2] 869	[33.5] 851	[33.5] 851	E قمة مدخل التدفق الزائد (اختياري)
[38.8] 986	[38.8] 986	[35.3] 897	[35.3] 897	[34.8] 884	[34.8] 884	F الانسكاب الناتج عن زيادة التدفق
[56.2] 1427	[56.2] 1427	[49.2] 1250	[49.2] 1250	[46.7] 1186	[46.7] 1186	G فجوة هواء موزع المواد الكيميائية

جدول 23 تابع...

مخطط السباكة - الحقن الكيميائي, ملم [بوصة].						
160/200	130	105	85	65	45	وصف
[57.7] 1466	[57.7] 1466	[52.3] 1328	[52.3] 1328	[48.7] 1237	[48.7] 1237	H فوهة المدخل السفلي للملء الرئيسي
[62.1] 1577	[62.1] 1577	[58.1] 1476	[58.1] 1476	[50.5] 1283	[50.5] 1283	I أسفل الإطار إلى مدخل ملء الموزع
[64.5] 1638	[64.5] 1638	[57.5] 1461	[57.5] 1461	[52.6] 1336	[52.6] 1336	J أسفل الإطار إلى صمام المدخل
[3.6] 91	[3.6] 91	[3] 76	[3.02] 77	[3] 76	[3] 76	K منفذ المدخل العلوي / منفذ المدخل السفلي للملء الرئيسي
[41.94] 1091	[41.94] 1091	[42.13] 1070	[42.13] 1070	[39.56] 1005	[39.56] 1005	الحد الأقصى للتدفق الزائد

جدول 23



رقم 25

مخطط السباكة - موزع إمداد مكون من خمس مقصورات, ملم [بوصة].

160/200	130	105	85	65	45	وصف	
[70.6] 1793	[70.5] 1791	[65.6] 1666	[65.6] 1666	[62.6] 1590	[62.6] 1590	A	فوهة مدخل الموزع
[68.9] 1750	[68.9] 1750	[63.6] 1615	[63.6] 1615	[60.7] 1542	[60.7] 1542	B	انسكاب الموزع
[50.6] 1285	[50.6] 1285	[45] 1143	[45] 1143	[42.1] 1069	[42.1] 1069	C	أدنى نقطة لمدخل باب الرذاذ (UniLinc)
[36] 914	[36] 914	[33.3] 846	[33.3] 846	[32.4] 823	[32.4] 823	D	منسوب ملء المياه المرتفع
[33.7] 856	[33.7] 856	[31.3] 795	[12.2] 310	[14.2] 361	[14.2] 361	E	مركز مخرج التصريف
[29.5] 749	[29.5] 749	[30.7] 780	[30.7] 780	[30.5] 775	[30.5] 775	F	مركز مخرج زيادة التدفق
[32.9] 836	[32.9] 836	[34.2] 869	[34.2] 869	[33.5] 851	[33.5] 851	G	قمة مدخل التدفق الزائد (اختياري)
[38.8] 986	[38.8] 986	[35.2] 894	[35.3] 897	[34.8] 884	[34.8] 884	H	الانسكاب الناتج عن زيادة التدفق
[57.8] 1468	[57.7] 1466	[52.3] 1328	[52.3] 1328	[48.7] 1237	[48.7] 1237	I	فوهة المدخل السفلي للملء الرئيسي

جدول 24 تابع...

مخطط السباكة - موزع إمداد مكون من خمس مقصورات, ملم [بوصة].						
160/200	130	105	85	65	45	وصف
[64.5] 1638	[64.5] 1638	[57.5] 1461	[57.5] 1461	[52.6] 1336	[52.6] 1336	J صمام المدخل
[3.6] 91	[3.6] 91	[3] 76	[3] 76	[3] 76	[3] 76	K منفذ المدخل العلوي
[41.94] 1065	[41.94] 1065	[42.13] 1070	[42.13] 1070	[39.56] 1005	[39.56] 1005	الحد الأقصى للتدفق الزائد

جدول 24

مهم: لا يغطي ضمان Alliance Laundry Systems المكونات التي تتعطل نتيجة جهد الدخل غير المناسب.

تعد الماكينات مزودة بأعمدة إدارة عاكسة تتطلب إمدادًا نظيفًا من الطاقة خاليًا من الارتفاعات اللحظية في الجهد والارتفاعات المفاجئة في الجهد. استخدم جهاز مراقبة الجهد للتحقق من الطاقة الداخلة.

متطلبات التركيب الكهربائي

مهم: تخضع التقييمات الكهربائية للتغيير. ارجع إلى لوحة الرقم التسلسلي للاطلاع على معلومات التقييمات الكهربائية الخاصة بماكينتك.

خطر

سيتسبب خطر الصدمة الكهربائية في وقوع وفاة أو حدوث إصابة خطيرة. أفضل الطاقة الكهربائية وانتظر لمدة خمس دقائق (5) قبل القيام بالصيانة.

W810

تحذير

توجد مستويات خطيرة من الجهد الكهربائي داخل الآلة. يجب أن يحاول فقط فنيو الصيانة المؤهلين بإصلاحها. أفضل الكهرباء عن الآلة قبل إزالة أي غطاء وأجزاء للحماية، وقبل محاولة القيام بأي إجراءات للصيانة.

W736

تحذير

يمكن أن يتسبب الجهد الكهربائي الخطير في حدوث صدمة أو حرق أو وفاة، تأكد من أن السلك الأرضي الموصل بالوصلة الأرضية المثبتة متصل بالمقبض الموجود بالقرب من كتلة التغذية بالكهرباء في هذه الآلة.

W360

تحذير

تنتج هذه الماكينة تيار متسرب مفرط. لا تستخدم موصل تأريض أصغر من 10 ملم².

W946

ملحوظة: بالنسبة للجهد الكهربائي أعلى أو أقل من المواصفات المدرجة، يجب استشارة فني توصيل كهربائي مؤهل لتركيب المحول المناسب للوفاء بالمواصفات الكهربائية للمصنع الأصلي. ارجع إلى المواصفات الكهربائية (اعتماد أمريكا الشمالية) والمواصفات الكهربائية (اعتماد أمريكا الشمالية).

توجد التوصيلات الكهربائية على مؤخرة الماكينة. يجب توصيل الماكينة وفقًا للإمداد الكهربائي المناسب الموضح على لوحة الرقم التسلسلي في مؤخرة الماكينة، باستخدام الموصلات النحاسية فقط.

تهيئة قدرة الدخل

مهم: غير مطلوب سوى جهاز واحد فقط لكل فرع من الدائرة الكهربائية، ويجب تركيبه بالقرب من فرع الدائرة وأن يتم تحديد حجمه لمعالجة التيار الكلي لفرع الدائرة الكهربائية.

عمود التدوير مناسب للتوصيل المباشر لقدرة الدخل في الجهد المقتن لعمود التدوير. والموضح في حالة قدرة الدخل هو عبارة عن حالات معينة لقدرة الدخل التي قد تؤدي إلى تلف بمكون أو تقليل العمر الافتراضي للمنتج. وفي حالة ظهور أي حالة من تلك الحالات، قم بتركيب أحد الأجهزة المدرجة تحت بند الإجراءات التصحيحية الممكنة.

حالة قدرة الدخل	الإجراءات التصحيحية الممكنة
معاوقة منخفضة للخط (مفاعلة خط أقل من 1%)	• قم بتركيب مفاعل خطي
محول إمداد طاقة أكبر من 120 كيلو فولت أمبير	• محول عزل
يحتوي الخط على مكثفات تصحيح عامل القدرة	• قم بتركيب مفاعل خطي
يعاني الخط من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي	• محول عزل
الخط يُصدر نبضات ضجيج متقطعة عند تجاوز 3000 فولت (وميض)	
الجهد ما بين الطور والأرض يتجاوز 125% من الجهد الطبيعي ما بين خطين	• قم بإزالة وصلة مقاوم أكسيد المعدن إلى الأرضي
نظام توزيع غير مؤرض	• قم بتركيب محول العزل مع موصل ثانوي مؤرض (إذا اقتضى الأمر ذلك)
تشكيل دلتا مفتوحة قدرة 240 فولت (وصلة ثلاثية الأذرع)*	• قم بتركيب مفاعل خطي
* بالنسبة لأعمدة التدوير التي تعمل على دلتا مفتوحة مزودة بنظام تعادل مؤرض متوسط الطور، فإن الطور مواجه للطور المتصل في منتصف نظام التعادل أو الأرضي يُشار إليه باسم "وصلة ثلاثية الأذرع". فهذه الوصلة يجب تمييزها في النظام بأكمله بشريط أحمر أو برتقالي على السلك في كل نقطة توصيل. ويجب توصيل الوصلة ذات الأذرع الثلاثة في منتصف الطور B على المفاعل الخطي.	

جدول 25

متطلبات جهد الدخل

قم بتوصيل الماكينة بدائرة فرعية خاصة غير مشتركة مع الإضاءة أو معدة أخرى. احم التوصيل بماسورة توصيل للماء معتمدة أو مرنة. يجب تركيب الموصلات النحاسية ذات الحجم الصحيح بما يتوافق مع النظام العالمي للكهرباء (NEC) أو أنظمة أخرى معمول بها.

استخدم أحجام السلك المشار إليها في مخطط المواصفات الكهربائية بالنسبة للأسلاك التي يصل جريانها إلى 15 متر [50 قدم]. واستخدم الحجم التالي الأكبر بالنسبة للأسلاك التي يتراوح جريانها من 15 إلى 30 متر [50 إلى 100 قدم]. واستخدم الحجمين (2) الأكبر بالنسبة للأسلاك التي يكون جريانها أكبر من 30 متر [100 قدم].

مهم: بالنسبة للجهد X للحصول على جهد يتراوح قدره من 200 إلى 240 فولت من مصدر جهد يتراوح قدره من 200 إلى 240 فولت، وصل L1 و L2. للحصول على جهد يتراوح قدره من 220 إلى 240 فولت من مصدر جهد يتراوح قدره من 380 إلى 415 فولت، وصل L1 و N. راجع رقم 26.

بالنسبة لقدرات الجهد التي تفوق أو تقل عن المواصفات الموضحة، اتصل بشركة الكهرباء التابعة لك أو أخصائي الكهرباء المحلي.

مهم: سينجم عن أي توصيلات غير صحيحة تلف الآلة وعدم سريان الضمان.

خطر
سيتسبب خطر الصدمة الكهربائية في وقوع وفاة أو حدوث إصابة خطيرة. افصل الطاقة الكهربائية وانتظر لمدة خمس دقائق (5) قبل القيام بالصيانة.
W810


قواطع الدائرة الكهربائية وحالات الفصل السريعة

أجهزة المرحلة الواحدة تتطلب فاصل دائرة مع زمن عكسي للمرحلة الواحدة. الأجهزة التي تتألف من ثلاث مراحل تتطلب فاصل دائرة مع زمن عكسي للمراحل الثلاث للوقاية من تلف الموتور عن طريق فصل كافة الأرجل في حالة فقدان واحدة عن طريق الخطأ. يُرجى الرجوع إلى الأقسام الاعتماد في أمريكا الشمالية واعتماد CE لمعرفة متطلبات قاطع الدائرة الكهربائية حسب الموديل.

مهم: يجب أن تتوافق جميع حالات الفصل السريعة مع المواصفات. يجب عدم استخدام المنصهرات بدلاً من قواطع الدائرة الكهربائية.


مواصفات التوصيل

مهم: يجب أن تتم عملية التوصيل من خلال أخصائي كهرباء مؤهل يستخدم مخطط التمديدات الكهربائية المتوفر مع الماكينة، أو طبقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي المقبولة.



رقم 27


ملحوظة: يجب أن يقع المقبس الكهربائي في مكانه المخصص بحيث يسهل توصيل الماكينة به. كما يتطلب وجود صندوق غلق متوسط مزود بفتحة قدرها 3 ملم لي مطابق فقرات 24.3 من معيار EN 60335-1 وفتحة قدرها 3.5 ملم لي مطابق فقرات 24.3 من معيار IEC 60335-1 والفتحة التي يبلغ قدرها 22.2 تحدد بأنها الحد الأدنى لفصل التماس لكل قطب في المفتاح بين وضعي "تشغيل" و"إيقاف".



رقم 26

توصيلات وحيدة الطور


بالنسبة للدخل وحيد الطور، قم بتوصيل L1 و L2 والأرضي وقم بتغطية السلك المتعادل كما هو موضح في رقم 28 .



رقم 28

توصيلات ثلاثية الطور

بالنسبة للدخل ثلاثي الطور، قم بتوصيل L1 و L2 و L3 والأرضي كما هو موضح في رقم 29 .



رقم 29

مهم: إذا تم استخدام وصلة ثلاثية الأذرع للدخل ثلاثي الطور، يجب توصيلها إلى L3.

التأريض



للحفاظ على سلامتك وتحقيق التشغيل السليم، يجب تأريض الماكينة بما يتفق مع الأنظمة المحلية والتابعة لبلدك. وإذا لم تتوفر هذه الأنظمة، فيجب أن يُطابق هذا التأريض مع النظام العالمي للكهرباء الفقرة 250 (النسخة الحالية). يجب أن تتم عملية التوصيل الأرضية على أرضية مؤكدة وليس من خلال مساورة توصيل أو مواسير مياه.

تحذير



الماكينات التي يتم تسخينها بالكهرباء لا تحتاج إلى مصادر طاقة مزدوجة. فلا تقم بتوصيل وصلات طاقة أو وصلات أحمال استهلاكية بمجموعة أطراف وصلات موزع الأحمال الداخلي. لمزيد من التفاصيل ارجع إلى رسم الدائرة الكهربائية للماكينة.

W759



مزود الطور

مهم: لا تستخدم مزود الطور في أي ماكينة.

واقى الحمل المفرط الحراري

يوفر عمود دوران المعاكس الحماية لعمود دوران المحرك من الحمل المفرط.

الاعتماد في أمريكا الشمالية

ملحوظة: يستند حجم السلك الوارد في هذا الجدول إلى المادة 310، الجدول 310.16 من القانون العالمي للكهرباء (NEC)؛ عند درجة حرارة محيطية 40 درجة مئوية [104 درجة فهرنهايت]. يرجى اتباع اللوائح الكهربائية المحلية. استخدم الموصلات النحاسية فقط، المناسبة لدرجة الحرارة 90 درجة مئوية [194 درجة فهرنهايت] أو أعلى، من نوع THHN أو أفضل. بما لا يزيد عن ثلاث موصلات تيار لكل قناة أسلاك كهربائية. اتصل بالسلطة المحلية صاحبة الاختصاص القضائي إذا كانت لديك أي أسئلة. يجب أن تكون قواطع الدارة بمواصفات UL 489 أو أفضل. تستخدم قواطع الدارة أحادية الطور مع الماكينات أحادية الطور أيضاً، وتستخدم قواطع الدارة ثلاثية الطور مع جميع الماكينات الأخرى.

الموديلات بسعة 20.4 كجم [45 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
القوانين	الجهد الكهربائي	الدورة	الطور	السلك	أمبير العمل الكامل	قاطع الدارة	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	ملم	
موديلات L-Speed									
X	200-240	60 - 50	1/3	2/3	8/6	15	14	2.5	
موديلات M-Speed									
X	200-240	60 - 50	1/3	2/3	11/8	15	14	2.5	
Q	200-240	60 - 50	3	3	71	80	4	25.0	الحرارة الكهربائية
N	440-480	60 - 50	3	3	5	15	14	2.5	قياسي
						40	8	10.0	الحرارة الكهربائية
P	380-415	60 - 50	3	3	5	15	14	2.5	قياسي
						40	8	10.0	الحرارة الكهربائية
موديلات V-Speed									
X	200-240	60 - 50	1/3	2/3	10 / 16	15 / 20	14 / 12	2.5 / 4.0	
Q	200-240	60 - 50	3	3	71	80	4	25.0	الحرارة الكهربائية
N	440-480	60 - 50	3	3	7	15	14	2.5	قياسي
						40	8	10.0	الحرارة الكهربائية

جدول 26 تابع...

الموديلات بسعة 20.4 كجم [45 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملح 2	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	المسك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	القوانين	
2.5	14	15	8	3	3	60 -50	380-415	قياسي	P
10.0	8	40	32					الحرارة الكهربية	

جدول 26

الموديلات بسعة 29.5 كجم [65 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملح 2	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	المسك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	القوانين	
موديلات L-Speed									
2.5	14	15	7 /12	2/3	1/3	60 -50	200-240	X	
موديلات M-Speed									
2.5 /4.0	14 /12	15 /20	9 /16	2/3	1/3	60 -50	200-240	X	
25.0	4	80	71	3	3	60 -50	200-240	الحرارة الكهربية	Q
2.5	14	15	5	3	3	60 -50	440-480	قياسي	N
10.0	8	40	36					الحرارة الكهربية	
2.5	14	15	5	3	3	60 -50	380-415	قياسي	P
10.0	8	40	32					الحرارة الكهربية	
موديلات V-Speed									

جدول 27 تابع...

الموديلات بسعة 29.5 كجم [65 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملم ²	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	السلك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	القوانين	
2.5 / 4.0	14 / 12	15 / 20	10 / 16	2/3	1/3	60 - 50	200-240	X	
25.0	4	80	71	3	3	60 - 50	200-240	الحرارة الكهربية	Q
2.5	14	15	7	3	3	60 - 50	440-480	قياسي	N
10.0	8	40	36					الحرارة الكهربية	
2.5	14	15	8	3	3	60 - 50	380-415	قياسي	P
10.0	8	40	32					الحرارة الكهربية	

جدول 27

الموديلات بسعة 38.6 كجم [85 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملم ²	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	السلك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	القوانين	
M-Speed موديلات									
4	12	20	14	3	3	60 - 50	200-240	قياسي	Q
35	2	110	105					الحرارة الكهربية	
2.5	14	15	9	3	3	60 - 50	440-480	قياسي	N
10	8	40	39					الحرارة الكهربية	

جدول 28 تابع...

الموديلات بسعة 38.6 كجم [85 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملح 2	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	السلتك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	القوانين	
2.5	14	15	9	3	3	60 -50	380-415	قياسي	P
10	8	40	35					الحرارة الكهربائية	
موديلات V-Speed									
4	12	20	16	3	3	60 -50	200-240	قياسي	Q
35	2	110	105					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	10	3	3	60 -50	440-480	قياسي	N
10	8	40	39					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	10	3	3	60 -50	380-415	قياسي	P
10	8	40	35					الحرارة الكهربائية	

جدول 28

الموديلات بسعة 47.6 كجم [105 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملح 2	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	السلتك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	القوانين	
موديلات M-Speed									

جدول 29 تابع...

الموديلات بسعة 47.6 كجم [105 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملح 2	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	المسلك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	القوانين	
4	12	20	14	3	3	60 -50	200-240	قياسي	Q
35	2	110	108					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	9	3	3	60 -50	440-480	قياسي	N
10	8	50	40					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	9	3	3	60 -50	380-415	قياسي	P
10	8	40	36					الحرارة الكهربائية	
موديلات V-Speed									
4	12	20	16	3	3	60 -50	200-240	قياسي	Q
35	2	110	108					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	10	3	3	60 -50	440-480	قياسي	N
10	8	50	40					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	10	3	3	60 -50	380-415	قياسي	P
10	8	40	36					الحرارة الكهربائية	

جدول 29

الموديلات بسعة 59 كجم [130 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملح 2	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	المسلك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	القوانين	
M-Speed موديلات									
4	12	20	16	3	3	60 - 50	200-240	قياسي	Q
2.5	14	15	10	3	3	60 - 50	440-480	قياسي	N
25	4	80	74					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	10	3	3	60 - 50	380-415	قياسي	P
25	4	70	65					الحرارة الكهربائية	
V-Speed موديلات									
6	10	30	21	3	3	60 - 50	200-240	قياسي	Q
2.5	14	15	12	3	3	60 - 50	440-480	قياسي	N
25	4	80	74					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	12	3	3	60 - 50	380-415	قياسي	P
25	4	70	65					الحرارة الكهربائية	

جدول 30

الموديلات بسعة 72.6 كجم [160 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملم	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	السلك	الطور	الثورة	الجهد الكهربائي	القواتين	
موديلات V-Speed									
6	10	30	22	3	3	60 -50	200-240	قياسي	Q
2.5	14	15	12	3	3	60 -50	440-480	قياسي	N
25	4	80	74					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	12	3	3	60 -50	380-415	قياسي	P
25	4	70	65					الحرارة الكهربائية	

جدول 31

الموديلات بسعة 90.7 كجم [200 رطلاً] - اعتماد أمريكا الشمالية									
المواصفات				تحديد الجهد					
ملم	محدد قياس الأسلاك الأمريكي	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	السلك	الطور	الثورة	الجهد الكهربائي	القواتين	
موديلات M-Speed									
6	10	30	22	3	3	60 -50	200-240	قياسي	Q
2.5	14	15	12	3	3	60 -50	440-480	قياسي	N
25	4	80	74					الحرارة الكهربائية	
2.5	14	15	12	3	3	60 -50	380-415	قياسي	P
25	4	70	65					الحرارة الكهربائية	

جدول 32

ملحوظة: N و P تحديد الجهد-في حالة وجود منطقة عرضية في الموصل الواقي نقل عن 10 ملم نحاس، يتم توريد موصل واقي ثاني لما لا يقل عن ذات المساحة من القطع العرضي في النقطة التي يحتوي فيها الموصل الواقي على منطقة عرضية لا تقل عن 10 ملم نحاس.

ملحوظة: يستند حجم السلك الوارد في هذا الجدول إلى المادة 310، الجدول 310.16 من القانون العالمي للكهرباء (NEC)؛ عند درجة حرارة محيطية 40 درجة مئوية [104 درجة فهرنهايت]. يرجى اتباع اللوائح الكهربائية المحلية. استخدم الموصلات النحاسية فقط، المناسبة لدرجة الحرارة 90 درجة مئوية [194 درجة فهرنهايت] أو أعلى، من نوع THHN أو أفضل. بما لا يزيد عن ثلاث موصلات تيار لكل قناة أسلاك كهربائية. اتصل بالسلطة المحلية صاحبة الاختصاص القضائي إذا كانت لديك أي أسئلة. يجب أن تكون قواطع الدارة بمواصفات UL 489 أو أفضل. تستخدم قواطع الدارة أحادية الطور مع الماكينات أحادية الطور أيضاً، وتستخدم قواطع الدارة ثلاثية الطور مع جميع الماكينات الأخرى.

الموديلات بسعة 20.4 كجم [45 رطلاً] - اعتماد CE							
المواصفات			تحديد الجهد				
ملم	قاطع الدارة	أمبير الحمل الكامل	السلك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	ت.ع.
L-Speed موديلات							
2.5	10 /16	11/7	2/3	1/3	50-60	200-240	X
M-Speed موديلات							
2.5	10 /16	11/8	2/3	1/3	50-60	200-240	X
16	80	59-70	3	3	50-60	200-240	الحرارة الكهربائية Q
2.5	6	5	3	3	50-60	440-480	قياسي N
4	40	35					الحرارة الكهربائية
2.5	6	5	3	3	50-60	380-415	قياسي P
4	40	30					الحرارة الكهربائية
V-Speed موديلات							
2.5	16 /20	17/11	2/3	1/3	50-60	200-240	X
16	80	59-70	3	3	50-60	200-240	الحرارة الكهربائية Q
2.5	10	7	3	3	50-60	440-480	قياسي N
4	40	35					الحرارة الكهربائية
2.5	10	8	3	3	50-60	380-415	قياسي P
4	40	30					الحرارة الكهربائية

جدول 33

الموديلات بسعة 29.5 كجم [65 رطلاً] - اعتماد CE							
المواصفات			تحديد الجهد				
الرمز	الجهد الكهربائي	الدورة	الطور	السلك	أمبير الحمل الكامل	قاطع الدائرة	ملح 2
موديلات L-Speed							
X	200-240	50-60	1/3	2/3	12/7	10/16	2.5
موديلات M-Speed							
X	200-240	50-60	1/3	2/3	17/9	10/20	2.5
Q	200-240	50-60	3	3	59-70	80	16
N	440-480	50-60	3	3	5	6	2.5
						35	4
P	380-415	50-60	3	3	5	6	2.5
						30	4
موديلات V-Speed							
X	200-240	50-60	1/3	2/3	17/11	16/20	2.5
Q	200-240	50-60	3	3	59-70	80	16
N	440-480	50-60	3	3	7	10	2.5
						35	4
P	380-415	50-60	3	3	8	10	2.5
						30	4

جدول 34

الموديلات بسعة 38.6 كجم [85 رطلاً] - اعتماد CE							
المواصفات			تحديد الجهد				
الرمز	الجهد الكهربائي	الدورة	الطور	السلك	أمبير الحمل الكامل	قاطع الدائرة	ملح 2
موديلات M و V-Speed							

جدول 35 تابع...

الموديلات بسعة 38.6 كجم [85 رطلاً] - اعتماد CE								
المواصفات			تحديد الجهد					
الرمز	الجهد الكهربائي	الدورة	الطور	السلك	أمبير الحمل الكامل	قاطع الدائرة	ملم ²	
Q	قياسي	200-240	3	3	50-60	17	2.5	20
							35	125
N	قياسي	440-480	3	3	50-60	11	2.5	16
							4	40
P	قياسي	380-415	3	3	50-60	11	2.5	16
							4	40

جدول 35

الموديلات بسعة 47.6 كجم [105 رطلاً] - اعتماد CE								
المواصفات			تحديد الجهد					
الرمز	الجهد الكهربائي	الدورة	الطور	السلك	أمبير الحمل الكامل	قاطع الدائرة	ملم ²	
موديلات M و V-Speed								
Q	قياسي	200-240	3	3	50-60	17	2.5	20
							35	125
N	قياسي	440-480	3	3	50-60	11	2.5	16
							4	40
P	قياسي	380-415	3	3	50-60	11	2.5	16
							4	40

جدول 36

الموديلات بسعة 59 كجم [130 رطلاً] - اعتماد CE									
المواصفات			تحديد الجهد						
الرمز	الجهد الكهربائي	الدورة	الطور	السلك	أمبير الحمل الكامل	قاطع الدائرة	ملم ²		
موديلات M-Speed									
Q	قياسي	200-240	3	3	50-60	17	2.5	20	3
N	قياسي	440-480	3	3	50-60	11	2.5	16	3
	الحرارة الكهربائية					70	16	80	
P	قياسي	380-415	3	3	50-60	11	2.5	16	3
	الحرارة الكهربائية					61	16	80	
موديلات V-Speed									
Q		200-240	3	3	50-60	21	2.5	25	3
N	قياسي	440-480	3	3	50-60	12	2.5	16	3
	الحرارة الكهربائية					70	16	80	
P	قياسي	380-415	3	3	50-60	12	2.5	16	3
	الحرارة الكهربائية					61	16	80	

جدول 37

الموديلات بسعة 72.6 كجم [160 رطلاً] - اعتماد CE									
المواصفات			تحديد الجهد						
الرمز	الجهد الكهربائي	الدورة	الطور	السلك	أمبير الحمل الكامل	قاطع الدائرة	ملم ²		
موديلات V-Speed									
Q	قياسي	200-240	3	3	50-60	22	2.5	25	3
N	قياسي	440-480	3	3	50-60	12	2.5	16	3
	الحرارة الكهربائية					70	16	80	
P	قياسي	380-415	3	3	50-60	12	2.5	16	3
	الحرارة الكهربائية					61	16	80	

جدول 38

الموديلات بسعة 90.7 كغم [200 رطلاً] - اعتماد المفوضية الأوروبية (CE)									
المواصفات			تحديد الجهد						
ملح 2	قاطع الدائرة	أمبير الحمل الكامل	السلك	الطور	الدورة	الجهد الكهربائي	التر.		
M-Speed موديلات									
2.5	25	22	3	3	50-60	240 -200	قياسي	Q	
2.5	16	12	3	3	50-60	480 -440	قياسي	N	
16	80	70					الحرارة الكهربائية		
2.5	16	12	3	3	50-60	415 -380	قياسي	P	
16	80	61					الحرارة الكهربائية		

جدول 39

يوجد موصل المصدر الكيميائي على الجانب الخلفي الأيمن من الماكينة. توجد 12 فوهة كيميائية على الموصل، يمكن توصيلها في كل من خرطوم مصادر السوائل.

مهم: لا يجب ألا يتجاوز ضغط الماء 275 كيلو باسكال [40 رطل لكل بوصة مربعة].

1. انقب عبر الفوهات على وصلات التوريد الكيميائي حسب الحاجة في خرطوم التوريد الخارجي.

ملحوظة: يجب ثقب الفوهات الخارجية 3/8 بوصة باستخدام لقمة ثقب قطر 3/16 بوصة ويجب ثقب الفوهة 1/2 بوصة باستخدام لقمة ثقب قطر 5/16 بوصة قبل توصيل الخطوط الكيميائية. ارجع إلى رقم 33.

مهم: تحقق من عدم الثقب عبر الجدار الأول بحيث لا تتلف الماكينة.

2. قم بإزالة البقايا البلاستيكية.

3. قم بوصل خرطوم الإمداد الخارجية بفوهات الخرطوم التي تم ثقبها.

4. قم بتأمين الوصلات بمثبت مناسب

متطلبات البخار (خيار حرارة البخار فقط)

 تحذير
سوف تتسبب الأسطح الساخنة في حدوث حروق بالغة. أطفئ البخار واترك أنابيب البخار والوصلات والمكونات لتبرد قبل اللمس.
W505

بالنسبة للمكينات المزودة بحرارة البخار الاختيارية، قم بتركيب شبكة الأنابيب بما يتفق مع ممارسات البخار التجارية المعتمدة. متطلبات البخار موضحة في. متطلبات البخار وفق ما يظهر في Table 1.

نظام الإمداد بالحقن الكيميائي

 تحذير
قد تتسبب المواد الكيميائية الخطرة إلى تضرر العيون والجلد. ارتدِ واقٍ للعين واليد عند التعامل مع هذه المواد؛ تجنب دامنًا الاتصال المباشر مع المواد الكيميائية الخام. اقرأ توجيهات الشركة المصنعة عن الاتصال غير المقصود قبل التعامل مع هذه المواد. تأكد من وجود مرفق غسل العين وذئ طوارئ في موقع قريب. تحقق من عدم وجود تسرب للمواد الكيميائية على فترات منتظمة.
W363


مهم: التقطير الكيميائي غير المخفف من الممكن أن يؤدي إلى تضرر الماكينة. لذا يجب تركيب جميع مضخات توزيع المورد التي تعمل بالحقن الكيميائي وأنابيب الموزع تحت نقطة حقن الغسالة. الحلقات لا تمنع التقطير في حالة عدم اتباع هذه التعليمات. رقم 34 يعرض نظام الإمداد بالحقن الكيميائي النموذجي. رقم 35 يعرض نظام توريد نموذجي خماسي الأجزاء.

مهم: قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى تلف الماكينة وعدم سريان الضمان.

 تنبيه	
قم بفتح الفتحات والفوهات قبل توصيل وصلة الخرطوم. فقد يتسبب إغفال هذا الأمر في تحميل الضغط والتعرض لخطر تمزق الأنابيب.	
W491	
توزيع المورد	
عدد إشارات المزود الكيميائي السائل (إذا كانت مجهزة)	4 أو 8
عدد حجيرات المورد	5
عدد وصلات الإمداد بالسائل الخارجية	12

جدول 40


توصيلات خراطيم الإمداد بالمواد الكيميائية (راجع رقم 33 للحصول على المزيد من التفاصيل الخاصة بموصل التوريد الكيميائي)



C-PHM1N1_SVG

1. موصل الإمداد بالمواد الكيميائية
2. فوهات وصلات الإمداد بالسائل الخارجية (12)

رقم 32




C-PHM2N2_SVG1

1. المنفذ 3/4 بوصة، .O.D
2. المنفذ 1/2 بوصة، .O.D
3. المنفذ 3/8 بوصة، .O.D

رقم 33

إعداد الإمداد بالمواد الكيميائية



PHM974N_SVG1

* استخدم صمام لا رجوعي في نهاية الأنبوب

† يجب تركيب المضخات أسفل نقطة الحقن

1. نقطة الحقن*

2. الحلقات


3. مخرج مضخة موزع المواد الكيميائية †

4. أنبوب متعدد كلوريد الفينيل

رقم 34

موزع الإمداد المكون من خمس مقصورات (اختياري)

موزع الإمداد المكون من خمس مقصورات (اختياري)




PHM553N_SVG

مهم: لا تتم بإقحام أي شيء في فوهات الخرطوم. حيث يجب المحافظة على فجوة الهواء.

1. تخفيف الضغط في خطوط إمداد المواد الكيميائية السائلة
2. غطاء موزع الإمداد
3. الفوهات
4. أوعية إمداد التخفيف
5. إقحام إمداد التخفيف
6. موزع إمداد البولي بروبيلين

رقم 35

1. فك الغالق من موزع الإمداد. ارجع إلى رقم 35. يتم تجميع المقابس داخل حلقة الأنابيب.
 2. قم بتركيب الموصل PG في إحدى الثقوب من خلال أداة تخفيف الشد، الموجودة في صامولة الغلق.
 3. أدرج الأنابيب من خلال قاعدة PG. لا تقم بإزالة الأوعية. وينبغي أن يمتد الأنبوب إلى الوعاء البلاستيكي، مع استثناء أنبوب مزيل عسر المياه، الذي ينبغي توجيهه إلى خارج الوعاء.
 4. أحكم ربط الصامولة لمنع الأنابيب من الخروج عن مسار المجموعة.
 5. قبل تشغيل الماكينة، تأكد من إغلاق الغطاء تمامًا.
- لا تحاول توصيل التوصيلات الكهربائية لحقن المواد الكيميائية بنقاط أخرى غير تلك المنصوص عليها تحديدًا لهذا الغرض من قبل المصنع.




رقم 36

الموردات الخارجية

لتحقيق الاتصال السليم بين الماكينة ونظام إمداد المواد الكيميائية الخارجي، فمن المهم توصيل طاقة إشارة الجهد المنخفض بصورة صحيحة. ويوضح مخطط شد الأسلاك العديد من الخيارات المختلفة لتحقيق عملية شد أسلاك آمنة وصحيحة لهذه الوصلة البينية.

الطريقة المفضلة لتوصيل شبكة الأسلاك بالماكينة من خلال نظام الإمداد الكيميائي الخارجي هي استخدام طاقة الـ 300 ميغا أمبير لمحول التحكم بالطاقة 24 فولت تيار متردد للماكينة، والتي تم إعدادها خصيصًا لهذا الغرض. ارجع إلى رقم 37 و رقم 38. تتوفر خيارات أخرى للتيار والجهد، ولكنها تتطلب بعض التغييرات في شبكة الأسلاك وأن تكون مزودة بمصدر طاقة خارجي. ومهما كانت الظروف، يجب استخدام وصلات أو مصدر مزود الجهد العال للماكينة في شبكة أسلاك التوصيل.



رقم 38

يمكن العثور على وصلات شبكة أسلاك الاتصال الخضراء، بما في ذلك صف واحد من H2 على لوحة المخرج الصغيرة، ووصلة خضراء على صف واحد من H4 تحت لوحة المخرج الصغيرة وذلك تحت لوحة الخدمة على الجزء الخلفي للماكينة.

الحقن الكيميائي باستخدام محول التحكم في الطاقة الداخلي 24 فولت تيار متردد

ملحوظة: يوصى Alliance Laundry Systems باستخدام محول التحكم في الطاقة الداخلي 24 فولت تيار متردد قدرة 300 مللي أمبير.


تنبيه



لا تحاول زيادة معدل الانصهار أو زيادة عملية توصيل الأسلاك البديلة للطرف الشريطي للمزودات الكيميائية الخارجية، حيث أن تلك الطريقة قد تتعارض مع الطرق المقترحة المقدمة بخصوص الرسم البياني لأسلاك التزويد الخارجي الاختياري.

W699

مهم: لا تستخدم أطراف المحول في حالة استخدام مزود الطاقة الخارجي.




رقم 37

الحقن الكيميائي باستخدام مصدر خارجي لتيار طاقة مباشر

ملحوظة: Alliance Laundry Systems لا توفر أي مصدر خارجي لتيار طاقة متردد.


ملحوظة: ويجب توصيل الطاقة عن طريق نقطة توصيل رئيسية لطاقة عالية الجهد. مهم: ولابد أن يوفر مصدر الطاقة الخارجي تيارًا مباشرًا بجهد 24 فولت أو أقل، ويكون محميًا عند 3 أمبير أو أقل.

1. افصل الأسلاك الحمراء والبيضاء ذات الجهد 24 فولت تيار متردد وقم بتغطيتها.
2. قم بتوصيل أحد طرفي سلك الطاقة الخارجية بطرف "RELAY COM"، ووصل الطرف الآخر بمشترك توزيع الإشارات الخارجي. ارجع إلى رقم 39 و رقم 40.



1. إخراج طاقة الموزع الخارجي
2. مشترك خارجي لتوزيع الإشارات الداخلة
3. مصدر تيار متغير 24 فولت مغطي
4. طرف بجهد تيار مستمر (VAC)
5. طرف وصلة المرحل (VAC COM)

رقم 40



1. قدرة الخرج للمورد الخارجي
2. مشترك خارجي لتوزيع الإشارات الداخلة
3. مصدر تيار متغير 24 فولت مغطي
4. طرف بجهد تيار مستمر (VAC)
5. طرف وصلة المرحل (VAC COM)

رقم 39

تنبيه



لا تحاول زيادة معدل الانصهار أو زيادة عملية توصيل الأسلاك البديلة للطرف الشرطي للمزودات الكيميائية الخارجية، حيث أن تلك الطريقة قد تتعارض مع الطرق المقترحة المقدمة بخصوص الرسم البياني لأسلاك التزويد الخارجي الاختياري.


W699

مزود إشارات خارجي


يتم إرسال إشارات دورة الغسيل إلى أداة الإمداد الكيميائي الخارجية "انتظر الخطوة التالية"، ويمكن استلامها من أداة الإمداد.

على سبيل المثال في حالة اللوحة ذات الأربع إشارات، إذا تم اختيار ES1، فإن اتصال K1 سوف ينغلق وسيتم إمداد الطاقة إلى Supply 1 Signal. وسيظل الاتصال مغلقًا خلال المدة التي تمت برمجتها على لوحة التحكم. راجع رقم 41 لمعرفة توصيل الإمداد الداخلي أو راجع رقم 43 لمعرفة التوصيل الخارجي للتيار المباشر.


على سبيل المثال في حالة اللوحة ذات الثمان إشارات، إذا تم اختيار ES1، فإن اتصال K12 سوف ينغلق وسيتم إمداد الطاقة إلى Supply 1 Signal. وسيظل الاتصال مغلقًا خلال المدة التي تمت برمجتها على لوحة التحكم. راجع رقم 42 لمعرفة توصيل الإمداد الداخلي أو راجع رقم 44 لمعرفة التوصيل الخارجي للتيار المباشر.




رقم 43



رقم 41



رقم 44



رقم 42

بدء التشغيل

دوران السلة

بعد الانتهاء من التركيب، شغل الماكينة لتمر بمرحلة دورة اختبار وتأكد أن حركة الحلة عكس اتجاه عقارب الساعة في مرحلة الطرد.

1. إذا لم يكن الدوران عكس عقارب الساعة، فقم بفصل الطاقة عن الماكينة.
2. وقم بإحضار فني كهرباء مؤهل ليقوم بعكس أي طرفي تحريك بالمحرك.

تشغيل مفتاح استقرار الأمان

بعد تركيب الماكينة بشكل ملائم، يجب التحقق من عمل مفتاح استقرار الأمان.

1. حدد مكان المفتاح الأخضر الموجود على الجانب الأيسر الخلفي من الإطار.
2. قم بوضع حجر مغناطيسي كبير فوق المفتاح الكروي المغلق بشكلٍ عادي، لكي تتأكد من عمل المفتاح.

مهم: تم تصنيع الماكينات لتضم مفتاح كروي مغلق بشكل عادي ولا تتطلب أي تعديل. ولتجنب حدوث الإعتاق المزعج، يجب أن تكون الماكينة مستوية بقيمة إجمالية قدرها 3/8 بوصة (9.5 ملم) من الأمام والخلف واليمين واليسار إلى الأرض. وفي حالة حدوث فصل، تأكد من أن الماكينة مستوية ثم تأكد من عدم وجود تصلب أو انكسار مسامير التثبيت. لا تعبت بمفتاح الأمان. تواصل مع فني مؤهل لمزيد من المساعدة.


التشغيل

تعليمات التشغيل

ملحوظة: عند غسل المواد التي قد تتحلل أو تتمزق، مثل رؤوس المماسح أو الإسفنج، استخدم شبكات الغسيل للوقاية من حدوث انسداد أثناء التصريف.

مهم: لمنع حدوث حالات عدم التوازن أو تآكل سابق لأوانه أو تلف للماكينة عند استخدام شبكات الغسيل، استخدم العديد من الشبكات الصغيرة في كل تحميلية واحدة.

4. ألق الباب وقم بلف المقبض عكس عقارب الساعة. ارجع إلى رقم 47.




رقم 47

5. ارجع إلى تعليمات التحكم OPL لاختيار وتشغيل دورة.

تنبيه
لا يمكن عصر المياه من مواد معززة بالمطاط. ولتجنب تلف للجهاز بسبب أحوال اختلال التوازن، لا تستخدم خطوة الدوران السريع (العصر) عند غسل المواد المعززة بالمطاط. وإلا سيكون الضمان لاغياً.
W880

تحذير
لمنع حدوث أي إصابة شخصية وتجنب الاتصال بفتحة المياه التي تتجاوز درجة حرارتها 51° مئوية [125° فهرنهايت] والأسطح الساخنة.
W748


1. قم بتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي (دائرة القطع)
2. قم بلف المقبض باتجاه عقارب الساعة ليفتح. ارجع رقم 45.



رقم 45

3. قم بالتحميل على قدر السعة قدر الإمكان، ولا تحمل حملاً زائداً. ارجع رقم 46. ملحوظة: التحميل أقل من قدرة الماكينة قد يتسبب في حدوث حالة من اختلال التوازن مما يقصر في عمر الماكينة.

تنبيه
كن حذراً أثناء فتح الباب، وبالأخص إذا كنت تقوم بالتحميل من مستوى منخفض أسفل الباب؛ حيث أن تأثير حدي الباب قد يتسبب في حدوث إصابة شخصية.
SW025



رقم 46

تعليمات التحكم

الموديلات بنظام التحكم D




رقم 49

1. إذا كانت الماكينة مجهزة بموزع إمداد اختياري، أضف مواد جافة إلى أوعية المقصورة قبل بدء كل دورة. يمكن حقن المواد السائلة مباشرة في موزع الإمداد باستخدام نظام إمداد خارجي للمواد الكيميائية.
- ملحوظة: يجب عدم إزالة أوعية مقصورة موزع الإمداد في حالة اتصال نظام حقن خارجي للمواد الكيميائية بالماكينة.
2. إذا لم تظهر أي بيانات على الشاشة بسبب بقائها بدون تشغيل، اضغط على المفتاح .
3. اضغط على أو بلوحة المفاتيح للتمرير داخل قائمة الدورة.
- ملحوظة: ارجع إلى دليل البرمجة لتخصيص دورة.
4. اضغط على المفتاح لبدء الدورة المحددة.
- ملحوظة: راجع دليل البرمجة للتعرف على التقدم السريع نحو الدورة.
5. عند الانتهاء من الدورة، تظهر عبارة "تم الانتهاء من الدورة" على الشاشة.

ملحوظة: رقم التحكم هو الرقم السابع من رقم الموديل. مثال:

UWT045[D]30VQ050LA00

الموديلات مع وحدة التحكم N




رقم 48

1. إذا كانت الماكينة مجهزة بموزع إمداد اختياري، أضف مواد جافة إلى أوعية المقصورة قبل بدء كل دورة. يمكن حقن المواد السائلة مباشرة في موزع الإمداد باستخدام نظام إمداد خارجي للمواد الكيميائية.
- ملحوظة: يجب عدم إزالة أوعية مقصورة موزع الإمداد في حالة اتصال نظام حقن خارجي للمواد الكيميائية بالماكينة.
2. اضغط على المفتاح 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 0 لتحديد الدورة المرغوب فيها.
3. اضغط على المفتاح START (البدء) (الإدخال) للاختيار.
- ملحوظة: لا يمكن تغيير الدورات في أي وقت بعد بدء تشغيل الماكينة.
4. عند الانتهاء من الدورة، يظهر *OPENDDOR* على الشاشة.

خاصية اهتزاز الحلة (موديلات 160 و 200 رطل فقط)

أثناء فتح الباب وأدوات التحكم عند قائمة الدورة، اضغط واستمر في الضغط على أزرار الهز بكلتا يديك. وستصدر أصوات عالية بما يشير إلى أن الخاصية على وشك أن تبدأ.




رقم 51

يتم إلغاء خاصية الاهتزاز عندما يكون الباب مغلقاً وأزرار الاهتزاز غير مضغوطة عليها.

<h3>تحذير</h3>
<p>لتفادي خطر الإصابة الشخصية، لا تقترب من السلة أثناء دورانها. وقم بإبعاد جميع الأشخاص إلى مسافة آمنة بعيداً عن الماكينة أثناء استخدام ميزة اهتزاز السلة.</p>
W641

زر الإيقاف في حالة الطوارئ



1. زر الإيقاف في حالة الطوارئ

رقم 50

1. اضغط على زر الإيقاف في حالة الطوارئ لإيقاف جميع العمليات.
2. لإعادة تشغيل الماكينة، اسحب زر إيقاف الطوارئ ذي اللون الأحمر إلى الخارج واضغط على المفتاح START (البداية) (الإدخال) على وحدة التحكم.

برنامج الخض

<h3>تحذير</h3>
<p>لا تُدخل يديك أو أشياء في السلة حتى تتوقف تمامًا. يمكن أن يتسبب القيام بهذا في حدوث إصابة خطيرة.</p>
SW012

تم برمجة خطوة الخض في آخر كل دورة وستقي من تشابك الحمل.

تم تحديد وقت الخض من جانب المصنع ليكون 40 ثانية. راجع دليل البرمجة لتعطيل أو تغيير مدة الخض.

الصيانة

بداية اليوم

1. افحص قفل الباب قبل بدء تشغيل الماكينة.
 - a. حاول أن تشغل الماكينة أثناء فتح الباب. ينبغي ألا تعمل الماكينة.
 - b. قم بغلق الباب بدون قفله ثم قم بتشغيل الماكينة. ينبغي ألا تعمل الماكينة.
 - c. حاول أن تفتح الباب أثناء سير دورة الغسيل. ينبغي ألا يفتح الباب.
- إذا لم يعمل قفل الباب والمشبك الداخلي بطريقة مناسبة، فقم بفصل الطاقة واتصل بفني الصيانة.
2. افحص وصلات خرطوم مدخل المياه الموجودة على الجانب الخلفي من الماكينة بحثاً عن تسريبات.
3. افحص وصلات المواد الكيميائية للمكينات المزودة بنظام إمداد مواد كيميائية تلقائي من خلال فحص جميع خرطوم الوصلات والمواد الكيميائية لاكتشاف أي تسريبات أو شقوق.
4. افحص وصلات خرطوم البخار لاكتشاف أي تسريبات إذا كان مُطْبَقًا.
5. إذا كانت الماكينة مزودة بوحدة تنظيف جاف متميزة، افحص توصيلات أنابيب تدوير الماء للتأكد من إحكامها وعدم تسريبها.
6. تأكد من تركيب جميع الألواح والواقيات بشكل صحيح.

نهاية اليوم

1. افحص السلة ونظفها وكذلك زجاج الباب وحشوة الباب الخاصة ببواقي المنظف وجميع المواد الغريبة.
2. نظّف موزع المواد الكيميائية واشطفه بماء نظيف.
3. نظف الأسطح المكشوفة للماكينة باستخدام منظف لجميع الأغراض.
- مهم: استخدم فقط كحول أيزوبروبيلي لتنظيف الطبقات الخارجية من الأشكال. لا تستخدم المنظفات التي تعتمد في تركيبها على الأمونيا أو الخل على الأغطية.
- ملحوظة: فرِّغ الماكينة على الفور بعد كل دورة مكتملة للحيلولة دون تراكم الرطوبة. دع باب التحميل وغطاء الموزع مفتوحًا في نهاية كل دورة مكتملة للسماح بتبخر الرطوبة.
4. نظّف فلتر تدوير محول التيار المتردد إذا كان مُطْبَقًا.
 - a. فك الغطاء البلاستيكي الخارجي الذي يحتوي على الفلتر.
 - b. فك الفلتر الرغوي من الغطاء.
 - c. اغسل الفلتر بالماء الدافئ وقم بتجفيفه. يمكن تنظيف الفلتر باستخدام المكنسة الكهربائية.
- ملحوظة: يجب أن يتواجد غطاء وحدة التحكم وفلتر المروحة في مكانه حتى تتمكن المروحة من تبريد محول التيار المتردد وأدوات التحكم الأمامية بشكل ملائم. ومن شأن عدم مراعاة هذا التحذير إلغاء الضمان وقد يؤدي إلى إجراء عمليات إصلاح مكلفة لمحول التيار المتردد أو استبدال أدوات التحكم الأمامية.
5. اترك باب تعبئة الملابس وغطاء الموزع مفتوحين للسماح بتبخر الرطوبة.
- ملحوظة: فرِّغ الماكينة على الفور بعد كل دورة مكتملة لمنع زيادة الرطوبة.
6. أوقف إمداد المياه.

تزيد الصيانة الروتينية من الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد وتقلل من زمن توقف الماكينة إلى أدنى حد. وستزيد إجراءات الصيانة المبينة فيما يلي من عمر الماكينة وستساعد كذلك على الوقاية من وقوع الحوادث.

تحذير	
يمكن أن تتسبب الحواف الحادة في حدوث إصابة شخصية. ارتدِ نظارة وقفازات سلامة، استخدم الأدوات المناسبة مع توفير إضاءة عند التعامل مع الأجزاء المصنعة من الصفائح المعدنية.	
W366R1	

تنبيه	
أعد وضع جميع اللوحات التي تم فكها أثناء القيام بإجراءات الخدمة والصيانة. لا تشغل الآلة المنزوع منها أجزاء الحماية أو أجزاء مكسورة أو ناقصة. لا تتجاهل وضع أي أجهزة للسلامة.	
SW019	

اتبع القوانين المحلية للحصول على المشورة المناسبة بشأن غسل الملابس الملوثة. يجب تنفيذ إجراءات الصيانة التالية بشكل منتظم في النطاق الزمني المطلوب.

يوميًا

مهم: قم بإعادة تركيب جميع الألواح التي تم فكها لتنفيذ إجراءات الصيانة. لا تشغل الماكينة في حال فقد واقيات أو في حال كسر أو فقد أجزاء. لا تتجاوز أي أجهزة سلامة.

تحذير	
لا ترش الغسالة بالمياه. قد يؤدي هذا إلى حدوث قصور في الدائرة الكهربائية وإلحاق أضرار جسيمة.	
unique_68_Connect_42_note-1437506691659	

مهم: يجب التحقق من قفل الباب يوميًا لضمان التشغيل المناسب. وتحقق أيضًا من وجود جميع ملصقات السلامة والتعليمات على الماكينة. يجب على الفور استبدال أي ملصقات تعليمات مفقودة أو غير قانونية.

5. قم بتشحيم المحامل كل شهر أو بعد كل 200 ساعة من التشغيل. تحقق بصرياً من خط التشحيم للتأكد من عدم وجود جيوب هوائية؛ قم بتنقيس هواء الجيوب إذا تطلب الأمر.

يجب أن يتمتع الشحم بالخصائص التالية:

- NLGI المستوى 2
- يحتوي على الليثيوم
- قابل للذوبان في الماء
- مقاوم للصدأ
- مقاوم للاكسدة
- مستقر ميكانيكياً

يجب أن يتمتع الشحم بكثافة تزييت مناسبة مع أحد التصنيفات التالية:

- ISO VG 150 (135–165 سنتي ستوك cSt عند 40 درجة مئوية [709–871 سيبولت يونيفرسال عند 100 درجة فهرنهايت])
- ISO VG 220 (198–242 سنتي ستوك cSt عند 40 درجة مئوية [1047–1283 سيبولت يونيفرسال عند 100 درجة فهرنهايت])
- كما بعد المعيار SAE 40 مقبولاً أيضاً طالما كانت قيم سنتي ستوك cSt أو سيبولت يونيفرسال SUS في إطار النطاقات المحددة.

استخدم مسدس الشحم ببطء، بحيث تسمح فقط بضغطتين.

ملحوظة: لا تستخدم مسدس الشحم حتى يخرج الشحم من مبيت المحمل. يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة التشحيم، وهو ما يسبب تلفاً في المحامل وموانع التسرب.

سنوياً

ملحوظة: افصل الطاقة عن الماكينة من المصدر قبل تنفيذ إجراءات الصيانة.

1. قم بنزع اللوحات الأمامية وإكسسوارات اللوحات الخلفية، وافحص جميع خراطيم الصرف، ووصلات الغمر والمثبتات بحثاً عن أي تسريبات. وافحص جميع الخراطيم بحثاً عن آثار اهتراء ظاهرة. وقم باستبدال ما يلزم منها.

2. تحقق من السيور للتأكد من عدم وجود أي تلف أو أطراف بالية أو شد غير صحيح في السير، وقم باستبدال السيور و/ أو ضبط عناصر الشد حسب ما يلزم.

ملحوظة: تحقق من الأحزمة بحثاً عن ما هو بالٍ وغير صالح. ويجب ألا تتشابك السيور، ويجب أن يتم تثبيتها على البكر بطريقة مناسبة. يجب أن يكون السير في موقع متوسط على بكرة السلة في حدود 1 ملم [0.04 بوصة].

a. استخدم الإجراءات التالية لتحديد ما إذا كانت السيور تتطلب الاستبدال أو الضبط. اتصل على فني خدمة مؤهل في أي من الحالتين.

ملحوظة: يجب أن تدور بكرة السلة ثلاث دورات كاملة قبل تقييم شد السير، بعد كل عملية ضبط.

- مقياس التردد. قم بشد قمة صامولة مسمار التثبيت ذو العروة حتى يصل التردد الصحيح (ارجع إلى Table 6) إلى منتصف الامتداد. قم بلف صامولة الزنق نحو كثيفة النابض حتى 20.6 ± 2 قدم رطل. ارجع إلى رقم 53.

ملحوظة: افصل الطاقة إلى الماكينة من المصدر قبل تنفيذ إجراءات الصيانة الشهرية.

1. افحص التوصيلات الكهربائية للتحقق من عدم فكها. قم بالربط حسب الحاجة بعد فصل الكهرباء.

a. تحقق من سلامة العزل على جميع الأسلاك الخارجية ومن تأمين جميع الوصلات. وفي حال تعري السلك، اتصل بفني الخدمة.

2. قم بتنظيف مصافي فلتر خرطوم المدخل.

a. أوقف تدفق المياه واسمح بتبريد الصمام وخط المياه إذا اقتضى الأمر.

b. قم بفك خرطوم المدخل من الصنبور وقم بفك مصفاة الفلتر.

c. وقم بتنظيفهما بماء وصابون وأعد تركيبهما. وقم باستبدالهما إذا كانا مُستهلكين أو تالفين.

d. كرر نفس الإجراء مع الفلتر الواقع داخل الصمام الموجود في المنطقة الخلفية للماكينة.

ملحوظة: ويجب استبدال جميع مصافي الفلتر كل خمس سنوات.


3. قم بتنظيف فلتر البخار الذي تم توريده من جانب المُستهلك (إن وُجد). ارجع إلى رقم 52.

a. قم بإطفاء مُزوّد البخار واترك وقتاً للصمام لكي يبرد.

b. قم بفك الغطاء.

c. قم بإزالة العنصر وتنظيفه.

d. قم باستبدال العنصر والغطاء.



1. غطاء

2. عنصر فلتر البخار

رقم 52

4. للموديلات المزودة بحرارة كهربية فقط، افحص عناصر التسخين لاكتشاف أي بقايا زائدة من خلال تدوير الحلة لرؤية تلك البقايا من خلال الثقوب. قم بإزالة خرطوم صمام التصريف للوصول إلى البقايا وتنظيفها باستخدام زردية. استبدل العناصر في حالة الضرورة.


ملحوظة: قد يستغرق تراكم الوبر عدة أشهر ليحدث. يجب فحص عناصر التدفئة مرة كل 6 أشهر على الأقل.

2. قم بتركيب السير على بكرة المحرك.
3. أدخل السير في مجرى بكرة المحرك الملائم حتى يكون السير مركباً على مركز حز البكرة. يجب أن يكون السير متمركزاً على بكرة الحلة في نطاق 1 ملم [04. بوصة].

شد السير بالتردد أو شد مقدار شد السير			
الموديل	التردد (هرتز)	شد السير (رطل)	مقدار الشد (نيوتن)
45-65	2 ± 58	7 ± 108	32 ± 481
85-105	2 ± 62	11 ± 183	52 ± 816
130-160	1 ± 52	16 ± 214	72 ± 954
200	1 ± 61	16 ± 300	72 ± 1335

جدول 42

3. تخلص من المخلفات المتراكمة على الموتور أو في مكان قريب من الموتور وأحواض الدارة الخاصة بمشغل التردد المتغير إذا كانت موجودة.
4. فك الغطاء العلوي وقم بمعاينة خراطيم موزع التوريد وتوصيلات الخراطيم للتحقق من عدم وجود علامات على التدهور، إن وجدت. يرجى استبدال الخراطيم في حالة تلفها أو إهلاكها.
- ملحوظة:** تتدهور حالة الخراطيم والأجزاء الأخرى المصنوعة من المطاط الطبيعي مع الاستخدام لفترة طويلة. قد تتشقق الخراطيم وتظهر عليها بثور أو تتآكل بفعل درجة الحرارة وتعرضها المستمر للضغط العالي.
5. تخلص من الغبار في جميع المكونات الكهربائية، بما في ذلك مستقبلات العملات المعدنية (إن وجدت)، باستخدام الهواء المضغوط.
6. افحص المعدات للتأكد من عدم وجود مسامير لولبية أو مسامير أو صواميل مفقودة.
 - a. تحقق من مئانة تثبيت أجهزة المحرك الزنبركي ومحرك البكرة. وتحقق أيضاً من مئانة تثبيت عرى المسامير بشكل مناسب.
 - b. قم بإحكام صواميل مسامير ربط المحرك وصواميل مسامير الأحمال، إذا لزم الأمر.
 - c. تحقق من مسامير تثبيت الأحمال للتأكد من تناسب عزم التدوير. يجب أن تكون قيمة العزم 357 ± 35 قدم/رطل.
 - d. قم بإحكام مفصلات الباب والأقفال إذا لزم الأمر.
7. قم بوضع حجر مغناطيسي كبير فوق المفتاح الكروي المغلق بشكلٍ عادي، لكي تتأكد من استقرار عمل المفتاح.
8. بالجزء الخلفي من الماكينة، قم بتحديد مكان خرطوم محبس الهواء من خلال الفتحة الموجودة في الإطار. ثم قم بفكه والتأكد من عدم وجود بقايا.
9. تأكد من إعادة تركيب جميع الألواح والواقيات بشكل صحيح.
 - a. تأكد من أن ترس محرك الصرف موجود في مكانه ومؤمن، إذا كان مزوداً.
10. قم بتنفيذ اختبار المصنع، بالرجوع إلى الشكل الخاص بكتيب البرمجة لمعرفة تفاصيل الإجراءات وأدوات الاختبار.
- ملحوظة:** ارجع إلى دليل البرمجة لمعرفة تفاصيل الإجراءات وأدوات الاختبار.
11. افحص جميع الأسطح المطلية بحثاً عن المعادن المكشوفة. قم باستبدالها أو إعادة طلائها إذا لزم الأمر.
 - إذا وجدت معادن مكشوفة، فقم بطلائها بطلاء البرايمر أو أي دهان قادر على التغطية.
 - في حالة ظهور صدأ، فقم بإزالته بورق الصنفرة أو بالمواد الكيميائية. ثم قم بطلائه بطلاء البرايمر أو أي دهان قادر على التغطية.



1. رأس الصامولة
2. صامولة الزنق
3. طول النابض
4. النابض
5. المسمار ذو العروة

رقم 53

- **مقياس الشد:** قم بشد الصامولة العليا للمسمار ذو العروة حتى يصل المقياس المناسب للسير (راجع Table 6) إلى منتصف الامتداد. قم بلف صامولة الزنق نحو كثيفة النابض حتى 20.6 ± 2 قدم رطل. ارجع إلى رقم 53.
- **طول الزنبرك:** قم بشد الصامولة العلوية في المسمار ذو العروة للتحقق من وصول الزنبرك إلى المسافة الصحيحة ما بين الخطافات. يُرجى الرجوع إلى جدول 41. قم بلف صامولة الزنق نحو كثيفة الزنبرك حتى 20.6 ± 2 قدم رطل. يُرجى الرجوع إلى رقم 53.

طول الزنبرك، ملم [بوصة]	
الموديل	المسافة بين المشابك
45-65	103 [4-1/16]
85-105	139 [5-7/16]
130-160	149 [5-7/8]
200	165 [6-7/16]

جدول 41

- **المحافظة على درجة الثبات أثناء نزع السير:** في حالة الوصول إلى درجة شد مناسبة، فقم بلف صامولة الزنق في مكانها وقم بفك عروة الصامولة العليا لتحرير السير. استبدل السير وأعد تثبيت عروة الصامولة العليا ثانيةً نحو موضع صامولة الزنق. ارجع إلى رقم 53.
- مهم:** يجب أن تظل جميع وصلات عزم الدوران جافة (غير مشحمة).
- b. تحقق من أن السيور متعادلة بإحكام من خلال فحص محاذاة البكرة. فيما يتعلق بالموديلات بسعة 45-105 رطل يجب أن تكون بكرة المحرك محاذاة بأخر محور المحرك لمحاذاة السيور. فيما يتعلق بالموديلات بسعة 130-160 رطلاً، قم بتمرير بكرة المحرك وعندها تتحقق محاذاة السير على حز البكرة.
- 1. قم بتركيب السير على حز البكرة.

12. قم بشد مسامير التثبيت وعاین الحشوة للتحقق من عدم وجود تشقق.
ملحوظة: ارجع إلى دليل التركيب لمراجعة مواصلات مسمار التثبيت.
مهم: يجب أن تظل جميع وصلات عزم الدوران جافة (غير مشحمة).
13. استبدل خراطيم الإدخال، ومصافي الخراطيم، والسيور، وفلتر المروحة (إن وجدت) كل خمس سنوات.


العناية بالمواد الفولاذية المقاومة للصدأ

- قم بتنظيف الأوساخ والشحوم باستخدام المطهر والصابون. ثم قم بالشطف والتجفيف بعد الغسيل.
- تجنب احتكاك المعادن غير المتشابهة ببعضها، لمنع التآكل الجلفاني في حالة وجود أملاح أو مواد حمضية.
- لا تترك الأملاح أو المواد الحمضية تتبخر وتجف على الفولاذ المقاوم للصدأ، بل قم بمسح وتنظيف أي بقايا.
- قم بالفرك باتجاه الخطوط الملساء أو "المحبية" للفولاذ المقاوم للصدأ، لكي تتفادى إحداث خدوش أثناء استخدام مواد التنظيف الكاشطة. واستخدم فرش تنظيف الفولاذ فرش الشعر المصنوعة من الصوف أو المواد الناعمة غير المعدنية، ولا تستخدم صوف الفولاذ العادي أو فرش تنظيف الفولاذ العادية.
- في حالة ظهور صدأ على الفولاذ المقاوم للصدأ، فقد يكون مصدر الصدأ هو قطعة حديد أو قطعة فولاذ ليست مصنوعة من النوع المقاوم للصدأ، كاللؤلؤ أو مسامر التثبيت.
- قم بإزالة آثار تغير الألوان أو التآكسد الحراري بسبب الحرارة الزائدة، من خلال الجلي باستخدام مسحوق أو من خلال جلبل كيماويات تنظيف متخصصة.
- لا تترك مستحضرات التطهير على المعدات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لفترات طويلة.
- في حالة استخدام مواد كيميائية خارجية، فتأكد من عدم سيلان هذه المواد أثناء توقف الماكينة عن العمل؛ حيث أن الكيماويات عالية التركيز قد تتسبب في حدوث تلف للمعدات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو المكونات الأخرى داخل الماكينة. وهذا النوع من التلفيات لا يدخل ضمن الضمان الذي يُقدمه المُصنِّع. قم بوضع المضخة والأنبوبة أسفل نقطة حقن الماكينة، لمنع سيلان الكيماويات داخل الماكينة.

التخلص من الوحدة

تحدد هذه الوسيلة طبقاً للتوجيه الأوروبي 2002/96/EC في نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

يشير هذا الرمز على المنتج أو على تغليفها إلى أنه لا يجوز معاملة هذا المنتج كنفايات منزلية. راجع رقم 54. ووضاً عن ذلك ينبغي تسليمها إلى نقطة التجميع الملائمة الخاصة بإعادة تدوير المعدات الإلكترونية والكهربائية، وسوف يساعد التأكد من التخلص منها بشكل صحيح على منع تأثير النتائج السلبية المحتملة على صحة الإنسان والبيئة والتي قد تحدث بطريقة أخرى عند التعامل مع هذه المخلفات بطريقة غير ملائمة. وسوف تساعد عملية إعادة تدوير هذه المواد في المحافظة على الموارد الطبيعية. وللحصول على المزيد من المعلومات المفصلة حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي، خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو المصدر الذي اشترت منه المنتج.



رقم 54

تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) في الصين

جدول المواد / العناصر الخطرة ومحتوياتها

وفقاً لما تقتضيه أساليب الإدارة الصينية لتقييد استخدام المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية

المواد الخطرة							اسم القطعة
الأثيرات ثنائية الفينيل متعددة البروم (PBDE)	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	الكروم سداسي التكافؤ (CR[VI])	الكاديوم (Cd)	الزئبق (Hg)	الرصاص (Pb)		
0	0	0	0	0	X	لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs)	
0	0	0	0	0	0	الأجزاء الميكانيكية	
0	0	0	0	0	0	الكابلات والأسلاك	
0	0	0	0	0	0	الأجزاء المعدنية	
0	0	0	0	0	0	الأجزاء البلاستيكية	
0	0	0	0	0	0	البطاريات	
0	0	0	0	0	0	الخرائط والأنابيب	
0	0	0	0	0	0	سيور التوقيت	
0	0	0	0	0	0	العزل	
0	0	0	0	0	0	الزجاج	
0	0	0	0	0	0	الشاشة	

تم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام المعيار SJ/T-11364.

O: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة المذكورة في جميع المواد المتجانسة في المكون ضمن الحدود التي يقتضيها المعيار GB/T 26572.

X: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة المذكورة يتجاوز الحدود التي يقتضيها المعيار GB/T 26572 في واحدة على الأقل من المواد المتجانسة في المكون.

تتوافق جميع القطع المذكورة في هذا الجدول وأمامها علامة "X" مع لوائح الاتحاد الأوروبي لتقييد المواد الخطرة (RoHS).

ملحوظة: وتم تحديد علامة فترة استخدام حماية البيئة المشار إليها وفقاً لظروف الاستخدام في وضع التشغيل العادي للمنتج مثل درجة الحرارة والرطوبة.

تسري حماية البيئة بالنسبة لهذا المنتج في ظل حمل الاستخدام العادي لمدة 15 عاماً.

